



Toyota Auris Sol

EZ 03/2008 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 93.354km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Sol [DE - LimS5 1.6 EU4, Sol, 2007 - 2009]		
Kategorie Limousine	FIN SB1KV56E30F026894	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.354km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 124 PS (91 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 90.754km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 161g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(8 mm)

Vorne rechts


(8 mm)
Rost

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	145	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - MMT (5-Stufen)
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Instrumentenanzeige Optitron
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Dark Blue Mica | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitz klappbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsübertragung Teil II

1. Fahrzeugidentifizierung

2. Fahrzeugbeschreibung

3. Fahrzeughistorie

4. Fahrzeugzustand

5. Fahrzeugverkauf

6. Fahrzeugübernahme

7. Fahrzeugübergabe

8. Fahrzeugabnahme

9. Fahrzeugabnahme

10. Fahrzeugabnahme

11. Fahrzeugabnahme

12. Fahrzeugabnahme

13. Fahrzeugabnahme

14. Fahrzeugabnahme

15. Fahrzeugabnahme

16. Fahrzeugabnahme

17. Fahrzeugabnahme

18. Fahrzeugabnahme

19. Fahrzeugabnahme

20. Fahrzeugabnahme

21. Fahrzeugabnahme

22. Fahrzeugabnahme

23. Fahrzeugabnahme

24. Fahrzeugabnahme

25. Fahrzeugabnahme

26. Fahrzeugabnahme

27. Fahrzeugabnahme

28. Fahrzeugabnahme

29. Fahrzeugabnahme

30. Fahrzeugabnahme

31. Fahrzeugabnahme

32. Fahrzeugabnahme

33. Fahrzeugabnahme

34. Fahrzeugabnahme

35. Fahrzeugabnahme

36. Fahrzeugabnahme

37. Fahrzeugabnahme

38. Fahrzeugabnahme

39. Fahrzeugabnahme

40. Fahrzeugabnahme

41. Fahrzeugabnahme

42. Fahrzeugabnahme

43. Fahrzeugabnahme

44. Fahrzeugabnahme

45. Fahrzeugabnahme

46. Fahrzeugabnahme

47. Fahrzeugabnahme

48. Fahrzeugabnahme

49. Fahrzeugabnahme

50. Fahrzeugabnahme

51. Fahrzeugabnahme

52. Fahrzeugabnahme

53. Fahrzeugabnahme

54. Fahrzeugabnahme

55. Fahrzeugabnahme

56. Fahrzeugabnahme

57. Fahrzeugabnahme

58. Fahrzeugabnahme

59. Fahrzeugabnahme

60. Fahrzeugabnahme

61. Fahrzeugabnahme

62. Fahrzeugabnahme

63. Fahrzeugabnahme

64. Fahrzeugabnahme

65. Fahrzeugabnahme

66. Fahrzeugabnahme

67. Fahrzeugabnahme

68. Fahrzeugabnahme

69. Fahrzeugabnahme

70. Fahrzeugabnahme

71. Fahrzeugabnahme

72. Fahrzeugabnahme

73. Fahrzeugabnahme

74. Fahrzeugabnahme

75. Fahrzeugabnahme

76. Fahrzeugabnahme

77. Fahrzeugabnahme

78. Fahrzeugabnahme

79. Fahrzeugabnahme

80. Fahrzeugabnahme

81. Fahrzeugabnahme

82. Fahrzeugabnahme

83. Fahrzeugabnahme

84. Fahrzeugabnahme

85. Fahrzeugabnahme

86. Fahrzeugabnahme

87. Fahrzeugabnahme

88. Fahrzeugabnahme

89. Fahrzeugabnahme

90. Fahrzeugabnahme

91. Fahrzeugabnahme

92. Fahrzeugabnahme

93. Fahrzeugabnahme

94. Fahrzeugabnahme

95. Fahrzeugabnahme

96. Fahrzeugabnahme

97. Fahrzeugabnahme

98. Fahrzeugabnahme

99. Fahrzeugabnahme

100. Fahrzeugabnahme

Besitzer in Ihrem Kundendienstcenter. Diese nicht in die falschen Hände geraten können, falls in Ihr Fahrzeug eingebrochen oder dieses gar entwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, andere Unterlagen wie Kraftfahrzeugschein oder Versicherungsdokumente nicht im Fahrzeuginnern zu lassen.

TOYOTA Vertragspartner
Stempel
Autohaus NIX
Toyota / Lexus-Vertragshändler
Spessartstr. 1
63077 Wächtersbach

Kundendienstberater Mark Rütze
Telefonnummer (069) 857079-24

1. Fahrzeugidentifizierung

2. Fahrzeugbeschreibung

3. Fahrzeughistorie

4. Fahrzeugzustand

5. Fahrzeugverkauf

6. Fahrzeugübernahme

7. Fahrzeugübergabe

8. Fahrzeugabnahme

9. Fahrzeugabnahme

10. Fahrzeugabnahme

11. Fahrzeugabnahme

12. Fahrzeugabnahme

13. Fahrzeugabnahme

14. Fahrzeugabnahme

15. Fahrzeugabnahme

16. Fahrzeugabnahme

17. Fahrzeugabnahme

18. Fahrzeugabnahme

19. Fahrzeugabnahme

20. Fahrzeugabnahme

21. Fahrzeugabnahme

22. Fahrzeugabnahme

23. Fahrzeugabnahme

24. Fahrzeugabnahme

25. Fahrzeugabnahme

26. Fahrzeugabnahme

27. Fahrzeugabnahme

28. Fahrzeugabnahme

29. Fahrzeugabnahme

30. Fahrzeugabnahme

31. Fahrzeugabnahme

32. Fahrzeugabnahme

33. Fahrzeugabnahme

34. Fahrzeugabnahme

35. Fahrzeugabnahme

36. Fahrzeugabnahme

37. Fahrzeugabnahme

38. Fahrzeugabnahme

39. Fahrzeugabnahme

40. Fahrzeugabnahme

41. Fahrzeugabnahme

42. Fahrzeugabnahme

43. Fahrzeugabnahme

44. Fahrzeugabnahme

45. Fahrzeugabnahme

46. Fahrzeugabnahme

47. Fahrzeugabnahme

48. Fahrzeugabnahme

49. Fahrzeugabnahme

50. Fahrzeugabnahme

51. Fahrzeugabnahme

52. Fahrzeugabnahme

53. Fahrzeugabnahme

54. Fahrzeugabnahme

55. Fahrzeugabnahme

56. Fahrzeugabnahme

57. Fahrzeugabnahme

58. Fahrzeugabnahme

59. Fahrzeugabnahme

60. Fahrzeugabnahme

61. Fahrzeugabnahme

62. Fahrzeugabnahme

63. Fahrzeugabnahme

64. Fahrzeugabnahme

65. Fahrzeugabnahme

66. Fahrzeugabnahme

67. Fahrzeugabnahme

68. Fahrzeugabnahme

69. Fahrzeugabnahme

70. Fahrzeugabnahme

71. Fahrzeugabnahme

72. Fahrzeugabnahme

73. Fahrzeugabnahme

74. Fahrzeugabnahme

75. Fahrzeugabnahme

76. Fahrzeugabnahme

77. Fahrzeugabnahme

78. Fahrzeugabnahme

79. Fahrzeugabnahme

80. Fahrzeugabnahme

81. Fahrzeugabnahme

82. Fahrzeugabnahme

83. Fahrzeugabnahme

84. Fahrzeugabnahme

85. Fahrzeugabnahme

86. Fahrzeugabnahme

87. Fahrzeugabnahme

88. Fahrzeugabnahme

89. Fahrzeugabnahme

90. Fahrzeugabnahme

91. Fahrzeugabnahme

92. Fahrzeugabnahme

93. Fahrzeugabnahme

94. Fahrzeugabnahme

95. Fahrzeugabnahme

96. Fahrzeugabnahme

97. Fahrzeugabnahme

98. Fahrzeugabnahme

99. Fahrzeugabnahme

100. Fahrzeugabnahme

Auf der Suche nach Händlerfahrzeugen

www.camshaft.de

Autohaus NIX GmbH
Toyota Vertragshändler
Frankfurter Straße 1-7
63077 Wächtersbach/Aufhausen
Tel. 06053-803-0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlmittelstand zu gering,



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Lautsprecher VR defekt,