



Ford Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4

EZ 04/2021 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 84.662km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 2.0 TDCi Panther EU6d-T, Wildtrak 4x4 Doppelkabine, (Facelift 2)]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN 6FPPXXMJ2PLS49084	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 84.662km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 213 PS (157 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.369km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 196g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	170 	Heckklappe	170 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Paket 129
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Farbdisplay (8 Zoll)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Überrollschutzsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Batterie verstärkt
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch hinten


• Fensterheber elektrisch vorn	• FordPass Connect inkl. eCall
• Frontscheibe heizbar	• Fußmatten Premium
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckklappenbetätigung elektrisch	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine	• KeyFree-System
• Kindersicherung elektrisch	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Kopfstützen hinten	• Kühlergrill im Sport-Design
• Laderaum-Paket 8	• Laderaumschienen
• Laderaumwanne	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole Premium
• Modellpflege (2)	• Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT
• Nebelscheinwerfer LED	• Off-Road-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK	• Parkpilotsystem hinten
• Parkpilotsystem vorn	• Rad-Paket 20
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 3220 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rückfahrkamera	• Rücksitz-Paket 11
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Schmutzfänger hinten
• Schmutzfänger vorn	• Seitenairbag vorn
• Seitenairbag vorn	• Seitenschweller mit Trittbrett
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
• Sitz-Paket 3 / 14 / 39 / 48	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sperrdifferential	• Sportbügel hinten (aerodynamisch geformt, schwarz, Ladefläche)
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose 230V
• Stoßfänger Sport-Ausführung	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Stoßfänger hinten schwarz (Stahl)	• Tagfahrlicht
• Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum	• Türgriffe außen lackiert
• USB-Anschluss	• Unterfahrschutz
• Unterfahrschutz hinten	• Verglasung getönt
• Vorbereitungs-Paket Tachograph	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

- Wildtrak-Paket

- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)

- Anhängerkupplung

- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)

- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Parkpilotsystem vorn

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)

- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System

- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent

- Lackierung Iridium Schwarz Mica

- Wildtrak-Paket I

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

GUV
 Gebrauchsfahrzeug
 April 2005

GUV
 Gebrauchsfahrzeug
 April 2007


GUV
 Gebrauchsfahrzeug
 Zulassung von
 Gebrauchsfahrzeugen
 DÄMPFTE

Landkreis Limburg-Weilburg
 Der Landrat
 Kfz-Zulassung (Nr.553)
 im Auftrag

K. Hof
 Unterschrift

[illegible]

The image shows an open document, possibly a technical manual or a set of blueprints, laid flat. The left page features a large, vertical, stylized drawing on the right side, which appears to be a cross-section or a diagram of a mechanical part. The drawing is composed of many small, repeating elements, possibly representing a mesh or a series of components. The right page contains dense, handwritten text and smaller diagrams. The text is written in a cursive or shorthand style, typical of technical drawings or manuals from a specific era. The document is placed on a dark, textured surface, which looks like a leather bag or a piece of furniture. The overall appearance is that of a historical or technical document.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmwolle



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)