



Audi A4 Avant

EZ 03/2008 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 285.755km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU4, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8E58A147581	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 285.755km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 278.845km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

“Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.”

Zusatzinformationen

Handschuhfach öffnet nicht;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Automatische Umluftregelung | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Business-Paket Comfort | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Design-Paket Plus | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Doppelverglasung / Akustikglas | • Fahrer-Informationssystem (FIS) |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Facette Silber | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • iPod-Vorrüstung Audi exclusive | • Reserverad als Notrad |
| • Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik | • Seitenairbag hinten |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Volterra |
| • Wendematte Gepäckraum (variabel) | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Audiosystem chorus (Radio/CD-Player) |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Licht-Paket | • Glanz-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Perleffekt-Lackierung |
| • Tagfahrlicht | • Licht- und Regensensor |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Tagfahrlicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











05.03.2008

WC707934

Personen der Schadensbeschreibung

1. Name: [REDACTED]
 2. Name: [REDACTED]
 3. Name: [REDACTED]
 4. Name: [REDACTED]
 5. Name: [REDACTED]
 6. Name: [REDACTED]
 7. Name: [REDACTED]
 8. Name: [REDACTED]
 9. Name: [REDACTED]
 10. Name: [REDACTED]
 11. Name: [REDACTED]
 12. Name: [REDACTED]
 13. Name: [REDACTED]
 14. Name: [REDACTED]
 15. Name: [REDACTED]
 16. Name: [REDACTED]
 17. Name: [REDACTED]
 18. Name: [REDACTED]
 19. Name: [REDACTED]
 20. Name: [REDACTED]
 21. Name: [REDACTED]
 22. Name: [REDACTED]
 23. Name: [REDACTED]
 24. Name: [REDACTED]
 25. Name: [REDACTED]
 26. Name: [REDACTED]
 27. Name: [REDACTED]
 28. Name: [REDACTED]
 29. Name: [REDACTED]
 30. Name: [REDACTED]
 31. Name: [REDACTED]
 32. Name: [REDACTED]
 33. Name: [REDACTED]
 34. Name: [REDACTED]
 35. Name: [REDACTED]
 36. Name: [REDACTED]
 37. Name: [REDACTED]
 38. Name: [REDACTED]
 39. Name: [REDACTED]
 40. Name: [REDACTED]
 41. Name: [REDACTED]
 42. Name: [REDACTED]
 43. Name: [REDACTED]
 44. Name: [REDACTED]
 45. Name: [REDACTED]
 46. Name: [REDACTED]
 47. Name: [REDACTED]
 48. Name: [REDACTED]
 49. Name: [REDACTED]
 50. Name: [REDACTED]
 51. Name: [REDACTED]
 52. Name: [REDACTED]
 53. Name: [REDACTED]
 54. Name: [REDACTED]
 55. Name: [REDACTED]
 56. Name: [REDACTED]
 57. Name: [REDACTED]
 58. Name: [REDACTED]
 59. Name: [REDACTED]
 60. Name: [REDACTED]
 61. Name: [REDACTED]
 62. Name: [REDACTED]
 63. Name: [REDACTED]
 64. Name: [REDACTED]
 65. Name: [REDACTED]
 66. Name: [REDACTED]
 67. Name: [REDACTED]
 68. Name: [REDACTED]
 69. Name: [REDACTED]
 70. Name: [REDACTED]
 71. Name: [REDACTED]
 72. Name: [REDACTED]
 73. Name: [REDACTED]
 74. Name: [REDACTED]
 75. Name: [REDACTED]
 76. Name: [REDACTED]
 77. Name: [REDACTED]
 78. Name: [REDACTED]
 79. Name: [REDACTED]
 80. Name: [REDACTED]
 81. Name: [REDACTED]
 82. Name: [REDACTED]
 83. Name: [REDACTED]
 84. Name: [REDACTED]
 85. Name: [REDACTED]
 86. Name: [REDACTED]
 87. Name: [REDACTED]
 88. Name: [REDACTED]
 89. Name: [REDACTED]
 90. Name: [REDACTED]
 91. Name: [REDACTED]
 92. Name: [REDACTED]
 93. Name: [REDACTED]
 94. Name: [REDACTED]
 95. Name: [REDACTED]
 96. Name: [REDACTED]
 97. Name: [REDACTED]
 98. Name: [REDACTED]
 99. Name: [REDACTED]
 100. Name: [REDACTED]

28 Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service
☐ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service
☐ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Multigrade-Öl
☐ Zahnöl
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Muldox-Öl
☐ S-Service-Öl und Filter

Im Stand: 269060 Nachweisnummer
 Nachweisprogramm Nr.:
 Anzeige Service: 7
 max. km:
Bosch Car Service
Team Wahlers GmbH
04263/985460
 Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service
☐ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service
☐ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☐ Multigrade-Öl
☐ Zahnöl
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Muldox-Öl
☐ S-Service-Öl und Filter

Im Stand: 278345 Nachweisnummer 0 253
 Nachweisprogramm Nr.:
 Anzeige Service: 7
 max. km: 28.852
VW Audi
12342005
 Datum, Stempel des Audi Betriebs



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)