



Audi S4 Avant

EZ 01/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 168.954km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.02.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung S4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU6d, Avant (EURO 6d), (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF49PA028022	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.954km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 341 PS (251 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.820km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 197g/km (WLTP) 170g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP) 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(1 mm)	(1 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Eine Felge hat Kratzer.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	235 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	155	Heckklappe	80 
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremssättel Schwarz lackiert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mild-Hybrid 251 kW (Motor 3,0 Ltr. - 251 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Dachkantenspoiler
- Dachreling (Aluminium)
- Heckdiffusor
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sportsitze vorn	• Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
• Audi music interface	• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	• Universal-Schnittstelle Bluetooth
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Seitenairbag vorn	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Scheinwerfer LED	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)	• Audi Drive Select
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sport-Fahrwerk S-line



Sonderausstattung


• Assistenz-Paket Tour	• Audi connect (Internetbasierende Dienste)
• Business-Paket	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Perleffekt-Lackierung
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	• Sitzheizung vorn
• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)	• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
• Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	• Einparkhilfe hinten (APS)
• Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	• Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
• Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
• Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Startseite / Digitaler Serviceplan (WAUZZZF49PA028022, 54 Avant qTDI 3.0 V6 251 AB, 2023, 8WD S5A, DMKC, RVM, erwin)

Drucksprache: de-DE (German)

Datum der Auslieferung: 2023-01-11

	Eintrag	Art des Service	Betrieb	Durchführungsdatum	Laufleistung
🔍	Service-Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	46990	Audi Service 2025-12-18	164820 km
🔍	Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	46990	Audi Service 2025-10-02	148787 km
🔍	Service-Nachweis	Inspektion	46990	Audi Service 2025-07-28	136754 km
🔍	Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	21553	Audi Service 2025-04-17	125249 km
🔍	Service-Nachweis	Inspektion	21553	Audi Service 2025-01-02	109919 km
🔍	Service-Nachweis	Ölwechsel-Service	21553	Audi Service 2024-10-31	96488 km
🔍	Service-Nachweis	Inspektion	21553	Audi Service 2024-07-09	81710 km
🔍	Service-Nachweis	Ölwechsel-Service (flexibel)	21553	Audi Service 2024-06-06	76215 km
🔍	Service-Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	21553	Audi Service 2023-11-27	51520 km
🔍	Service-Nachweis	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	21553	Audi Service 2023-09-05	27375 km
🔍	Service-Nachweis	Einweisung, Inspektion	21553	Audi Service 2023-01-11	1 km

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Durchführungsdatum 2025-12-18
Laufleistung 164820 km
Auftragsnummer 44394

Durchgeführte Zusatzarbeiten
Dieselkraftstofffilter
Luftfiltereinsatz

Mobilitätsgarantie Ja (bis Anzeige Service)

Service durchgeführt von
Stegemann
Stegemannstraße 1
32657 Lemgo
Deutschland



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)