



Skoda Kodiaq RS 4x4

EZ 07/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 85.435km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq RS 4x4 [DE - SUV5 2.0 Bi-TDI EU6d-T, RS 4x4, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLM9NS3L8057721	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.435km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.697km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 210g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsassistent
- CargoFlex-System
- Dachreling
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) inkl. Fahrprofilauswahl (Drive Mode Selector)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachhimmel schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibenwischer

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Kühlergrill schwarz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 176 kW BI-TDI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Notrufsystem	• Progressivlenkung
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2791 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Tagfahrlicht LED	• Original Fahrzeug Farbe: CERVENA VELVET/VELVET RED




Sonderausstattung

• 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)	• Ausstattungs-Paket: Family
• Ausstattungs-Paket: Schlaf	• Business-Paket Amundsen
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	• Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
• Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Kamerasystem 360° inkl. Anhängerassistent & Parklenkassistent	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lenkrad heizbar	• Panorama-Schiebedach elektrisch


• Sitzheizung vorn + hinten	• Sonderlackierung Velvet Rot Premium Metallic
• Sound-System Canton	• Trittbretter seitlich
• Zusatzheizung (Standheizung)	• Gepäck-/Laderaumabdeckung
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	• Kindersicherung elektr. betätigt
• Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten	• Abfallbehälter
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Vorrichtung WLAN-Hotspot
• Phonebox	• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Audio-Navigationssystem Amundsen	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Steckdose 230V	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
• Seitenairbag hinten	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
• Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













03.07.2020	8004	ATV00033 1	2	2	176/4000	220
M1		AC	4699-4796		1882	
TMBLM9NS3L8057721		3	1664-1685		1928--	
SKODA				100	-	
NS			210	2551	2551	
ACCUAAX1			1200	1400	-	
NAD7AD7DL0074BF7NS7R1B8A			1200	1400	-	
			87	3000	70	
			2000	750	7	-
KODIAQ			235/45 R20 100V-			
SKODA (CZ)			235/45 R20 100V--			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG			Rot		3	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			e8*2007/46*0249*15			
Diesel			14.01.2020	K	FU105061	
0002	36DG	1968				
7.2/8.2:+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMB						
INATION:4551KG*WW.AHK LT.ETGT*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 03						
.07.2020*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Technische Dienstleistung

GC973835

SKODA
ACQUA
NAD7AD7DL0074BF7NS7R1B8A
SKODA
NAD7AD7DL0074BF7NS7R1B8A
ATV 0003 1
AC
176/4000
2007
1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002

ANMELDUNG BEI DER VERKEHRSPOLIZEI
ZULASSUNG
14.01.2020
K
FZNR 105061

DEKRA

Technische Dienstleistung

GC973835

SKODA
ACQUA
NAD7AD7DL0074BF7NS7R1B8A
SKODA
NAD7AD7DL0074BF7NS7R1B8A
ATV 0003 1
AC
176/4000
2007
1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002

ANMELDUNG BEI DER VERKEHRSPOLIZEI
ZULASSUNG
14.01.2020
K
FZNR 105061

ŠKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Die Unterzeichner bestätigen, dass die Fahrzeug...

1. Fahrzeug (Einzelnummer des Herstellers)

2. Typ

3. Bauart

4. Bauart

5. Bauart

6. Bauart

7. Bauart

8. Bauart

9. Bauart

10. Bauart

11. Bauart

12. Bauart

13. Bauart

14. Bauart

15. Bauart

16. Bauart

17. Bauart

18. Bauart

19. Bauart

20. Bauart

21. Bauart

22. Bauart

23. Bauart

24. Bauart

25. Bauart

26. Bauart

27. Bauart

28. Bauart

29. Bauart

30. Bauart

31. Bauart

32. Bauart

33. Bauart

34. Bauart

35. Bauart

36. Bauart

37. Bauart

38. Bauart

39. Bauart

40. Bauart

41. Bauart

42. Bauart

43. Bauart

44. Bauart

45. Bauart

46. Bauart

47. Bauart

48. Bauart

49. Bauart

50. Bauart

51. Bauart

52. Bauart

53. Bauart

54. Bauart

55. Bauart

56. Bauart

57. Bauart

58. Bauart

59. Bauart

60. Bauart

61. Bauart

62. Bauart

63. Bauart

64. Bauart

65. Bauart

66. Bauart

67. Bauart

68. Bauart

69. Bauart

70. Bauart

71. Bauart

72. Bauart

73. Bauart

74. Bauart

75. Bauart

76. Bauart

77. Bauart

78. Bauart

79. Bauart

80. Bauart

81. Bauart

82. Bauart

83. Bauart

84. Bauart

85. Bauart

86. Bauart

87. Bauart

88. Bauart

89. Bauart

90. Bauart

91. Bauart

92. Bauart

93. Bauart

94. Bauart

95. Bauart

96. Bauart

97. Bauart

98. Bauart

99. Bauart

100. Bauart

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)