



Audi A3 Sportback

EZ 02/2020 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 83.106km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.5 TFSI EU6d-T, 35 sport, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V0LA045291	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 83.106km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 62.769km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch

Kratzer,
Kerben,
Riss/Bruch

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	250 	Heckklappe	155
Dach	245 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|---|---|
| • Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung | • Modellvariante COD (cylinder on demand) |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Wagenheber |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Ausstattungs-Paket: S line Selection | • Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachkantenspoiler S-line |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Optik-Paket schwarz Audi exclusive | • Pedale und Fußstütze in Edelstahl |
| • Reserverad als Notrad | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer LED |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sitzheizung vorn |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Sportsitze vorn |
| • Stahlfelge 3,5x18 (Notrad) | • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)




Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)