



Volkswagen Polo Comfortline

EZ 06/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 238.508km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Comfortline [DE - LimS5 1.4 EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZBY238111	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 238.508km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(3 mm) (3 mm) (3 mm) (3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW MPI
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung

- | | |
|--|---|
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Außenspiegel lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Chromeinfassung Lichtschalter |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Zentralverriegelung |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: EBENHOLZSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player) | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Sonderlackierung Schwarz uni |
| • Tagfahrlicht | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Handbremshebelgriff Leder | • Bordwerkzeug und Wagenheber |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.06.2011	0603	AP000045	02	01	0063/05000	177
MI	AD		03970	04064	1682	-
WVWZZZ6RZBY238111	X		1438	1500	001070	-
VOLKSWAGEN, VW			-	00050		
6R			0139	001550		001550
ABCGGB			00830	00770		-
FM5FM52T088LLNVR07MG			00830	00770		-
POLO			081	03750		073
VOLKSWAGEN-VW			01000	0530		005
FZ.2.PERS.BEP.B. 8 SPL.			175/70 R14 84T			-
SCHRÄGHECKLIMOUSINE			175/70 R14 84T			-
715/2007*692/2008A			-			-
EURO5;A/PI/CI; M, N1 I			SCHWARZ			9
BENZIN			e1*2001/116*0510*08			-
0001	35A0	01390	09.12.2010	X	VL646520	
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1200 B						
IS 88 STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.2UGES MAX.2585KG*WW.AHK LT.						
EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.06.2011*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Anderer Schaden): Ölfilm



Motorhaube (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Dach (Steinschlag)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)