



Volkswagen Sharan Comfortline BMT

EZ 10/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 203.638km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Comfortline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Comfortline, 2010 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZDV009667	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 203.638km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	305 
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	310 
Motorhaube	145	Heckklappe	105
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Abfallbehälter
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schiebetüren links und rechts manuell betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Seitenairbag vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)




Sonderausstattung


• Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert	• Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fondbedienung Klimaanlage	• Frontscheibe Dämmglas
• Lenkrad (Leder)	• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Sitz-Paket 7-Sitzer
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winter-Paket
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Sitzheizung vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The photograph shows a seized electronic device, a TUNINGBOARD TUB-4952X, with various labels and a list of items found. The device is a small, rectangular unit with a black faceplate and a silver metal casing. It has a label that reads "TUNINGBOARD TUB-4952X" and "TUB-4952X". There are also several other labels, including one that says "TUB-4952X" and another that says "TUB-4952X". The device is placed on a white surface. To the right of the device is a list of items found, numbered 1 through 10. The list includes items such as "1. TUNINGBOARD TUB-4952X", "2. TUNINGBOARD TUB-4952X", "3. TUNINGBOARD TUB-4952X", "4. TUNINGBOARD TUB-4952X", "5. TUNINGBOARD TUB-4952X", "6. TUNINGBOARD TUB-4952X", "7. TUNINGBOARD TUB-4952X", "8. TUNINGBOARD TUB-4952X", "9. TUNINGBOARD TUB-4952X", and "10. TUNINGBOARD TUB-4952X".

40. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)		Kraftstoffverbrauch (l/100km) über je (l/100km)	
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Neue Zweifachantriebe und deren elektrischer Hybridantriebsantrieb			
Stromverbrauch (kWh/100km)	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Elektrischer Hybridantrieb (kWh/100km)	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
41. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
42. Antriebsantrieb:			
43. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
44. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
45. Antriebsantrieb:			
46. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
47. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
48. Antriebsantrieb:			
49. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
50. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
51. Antriebsantrieb:			
52. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
53. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
54. Antriebsantrieb:			
55. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
56. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
57. Antriebsantrieb:			
58. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
59. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
60. Antriebsantrieb:			
61. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
62. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
63. Antriebsantrieb:			
64. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
65. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
66. Antriebsantrieb:			
67. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			
Stromverbr.	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Außertreibe	152 kWh/100km	6,9 l/100km	100%
Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
Gesamtheit, Kombiniert	142 kWh/100km	6,8 l/100km	100%
68. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweifachantriebsantrieb			
69. Antriebsantrieb:			
70. CO2 Emissionen (Kilogramm, Stromverbrauch)			

A black leather wallet with a silver keychain and a red lanyard. The wallet is made of black leather with a pebbled texture and white stitching along the edges. A silver keychain with three buttons (lock, unlock, and a small circular button) is attached to the wallet. A red lanyard is also attached to the keychain. The wallet is placed on a dark surface, possibly a car seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)