



Citroen Spacetourer Rip Curl XL

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 131.347km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Spacetourer Rip Curl XL [DE - Bs4 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6d-T, XL Rip Curl Stop&Start, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN VF7VEEHZ8JZ110300	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.347km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.990km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 198g/km (WLTP) 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (WLTP) 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	150 	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	155 	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	85	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	80	Heckklappe	95
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fußmatten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappe, Scheibe ausstellbar
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP
- Radstand 3275 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür links mit Fenster
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten dunkel getönt und Heckscheibe stärker getönt
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Servolenkung
• Sicht-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sitzkombination: (1) 5-Sitzer
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Stop-Start-Anlage	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen lackiert
• Wegfahrsperre mit Transponder	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einparkhilfe hinten	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Antischlupfregelung (ASR)
• Heckscheibenwischer	• Heckscheibe heizbar
• Klimaanlage im Fond	• Xenon-Scheinwerfer
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Drive-Assist-Paket
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Metallic-Lackierung
• Modutop (Dachstausystem)	• Reserverad in Fahrbereifung
• Sicherheits-Paket 1	• Zusatzheizung (Standheizung)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig)	• Audiosystem: Radio
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• USB-Anschluss
• TOUCH PAD 7"	• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)	• Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











MEMORANDUM FOR THE RECORD
OFFICE OF THE SECRETARY
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

3

TO : **Mr. [Name]**
 FROM : **Mr. [Name]**
 SUBJECT: **[Subject]**

1. [Text]

2. [Text]

3. [Text]

4. [Text]

5. [Text]

6. [Text]

7. [Text]

8. [Text]

9. [Text]

10. [Text]

11. [Text]

12. [Text]

13. [Text]

14. [Text]

15. [Text]

16. [Text]

17. [Text]

18. [Text]

19. [Text]

20. [Text]

21. [Text]

22. [Text]

23. [Text]

24. [Text]

25. [Text]

26. [Text]

27. [Text]

28. [Text]

29. [Text]

30. [Text]

31. [Text]

32. [Text]

33. [Text]

34. [Text]

35. [Text]

36. [Text]

37. [Text]

38. [Text]

39. [Text]

40. [Text]

41. [Text]

42. [Text]

43. [Text]

44. [Text]

45. [Text]

46. [Text]

47. [Text]

48. [Text]

49. [Text]

50. [Text]

51. [Text]

52. [Text]

53. [Text]

54. [Text]

55. [Text]

56. [Text]

57. [Text]

58. [Text]

59. [Text]

60. [Text]

61. [Text]

62. [Text]

63. [Text]

64. [Text]

65. [Text]

66. [Text]

67. [Text]

68. [Text]

69. [Text]

70. [Text]

71. [Text]

72. [Text]

73. [Text]

74. [Text]

75. [Text]

76. [Text]

77. [Text]

78. [Text]

79. [Text]

80. [Text]

81. [Text]

82. [Text]

83. [Text]

84. [Text]

85. [Text]

86. [Text]

87. [Text]

88. [Text]

89. [Text]

90. [Text]

91. [Text]

92. [Text]

93. [Text]

94. [Text]

95. [Text]

96. [Text]

97. [Text]

98. [Text]

99. [Text]

100. [Text]

101. [Text]

102. [Text]

103. [Text]

104. [Text]

105. [Text]

106. [Text]

107. [Text]

108. [Text]

109. [Text]

110. [Text]

111. [Text]

112. [Text]

113. [Text]

114. [Text]

115. [Text]

116. [Text]

117. [Text]

118. [Text]

119. [Text]

120. [Text]

121. [Text]

122. [Text]

123. [Text]

124. [Text]

125. [Text]

126. [Text]

127. [Text]

128. [Text]

129. [Text]

130. [Text]

131. [Text]

132. [Text]

133. [Text]

134. [Text]

135. [Text]

136. [Text]

137. [Text]

138. [Text]

139. [Text]

140. [Text]

141. [Text]

142. [Text]

143. [Text]

144. [Text]

145. [Text]

146. [Text]

147. [Text]

148. [Text]

149. [Text]

150. [Text]

151. [Text]

152. [Text]

153. [Text]

154. [Text]

155. [Text]

156. [Text]

157. [Text]

158. [Text]

159. [Text]

160. [Text]

161. [Text]

162. [Text]

163. [Text]

164. [Text]

165. [Text]

166. [Text]

167. [Text]

168. [Text]

169. [Text]

170. [Text]

171. [Text]

172. [Text]

173. [Text]

174. [Text]

175. [Text]

176. [Text]

177. [Text]

178. [Text]

179. [Text]

180. [Text]

181. [Text]

182. [Text]

183. [Text]

184. [Text]

185. [Text]

186. [Text]

187. [Text]

188. [Text]

189. [Text]

190. [Text]

191. [Text]

192. [Text]

193. [Text]

194. [Text]

195. [Text]

196. [Text]

197. [Text]

198. [Text]

199. [Text]

200. [Text]

201. [Text]

202. [Text]

203. [Text]

204. [Text]

205. [Text]

206. [Text]

207. [Text]

208. [Text]

209. [Text]

210. [Text]

211. [Text]

212. [Text]

213. [Text]

214. [Text]

215. [Text]

216. [Text]

217. [Text]

218. [Text]

219. [Text]

220. [Text]

221. [Text]

222. [Text]

223. [Text]

224. [Text]

225. [Text]

226. [Text]

227. [Text]

228. [Text]

229. [Text]

230. [Text]

231. [Text]

232. [Text]

233. [Text]

234. [Text]

235. [Text]

236. [Text]

237. [Text]

238. [Text]

239. [Text]

240. [Text]

241. [Text]

242. [Text]

243. [Text]

244. [Text]

245. [Text]

246. [Text]

247. [Text]

248. [Text]

249. [Text]

250. [Text]

251. [Text]

252. [Text]

253. [Text]

254. [Text]

255. [Text]

256. [Text]

257. [Text]

258. [Text]

259. [Text]

260. [Text]

261. [Text]

262. [Text]

263. [Text]

264. [Text]

265. [Text]

266. [Text]

267. [Text]

268. [Text]

269. [Text]

270. [Text]

271. [Text]

272. [Text]

273. [Text]

274. [Text]

275. [Text]

276. [Text]

277. [Text]

278. [Text]

279. [Text]

280. [Text]

281. [Text]

282. [Text]

283. [Text]

284. [Text]

285. [Text]

286. [Text]

287. [Text]

288. [Text]

289. [Text]

290. [Text]

291. [Text]

292. [Text]

293. [Text]

294. [Text]

295. [Text]

296. [Text]

297. [Text]

298. [Text]

299. [Text]

300. [Text]

301. [Text]

302. [Text]

303. [Text]

304. [Text]

305. [Text]

306. [Text]

307. [Text]

308. [Text]

309. [Text]

310. [Text]

311. [Text]

312. [Text]

313. [Text]

314. [Text]

315. [Text]

316. [Text]

317. [Text]

318. [Text]

319. [Text]

320. [Text]

321. [Text]

322. [Text]

323. [Text]

324. [Text]

325. [Text]

326. [Text]

327. [Text]

328. [Text]

329. [Text]

330. [Text]

331. [Text]

332. [Text]

333. [Text]

334. [Text]

335. [Text]

336. [Text]

337. [Text]

338. [

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Lackschaden



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)