



Suzuki Vitara 1.6 Comfort 4x4

EZ 05/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 157.175km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Suzuki	Typ/Verkaufsbezeichnung Vitara 1.6 Comfort 4x4 [DE - SUV5 1.6 EU6, Comfort 4x4, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN TSMLYE21S00405432	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.175km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.586 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.961km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	170	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Es befindet sich ein bewohntes Wespennest an der Türscharniere Fahrertüre.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Gurtstraffer vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (RBS)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten

• Kopfstützen vorn	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Leuchtweitenregelung	• Mittelkonsole mit Ablagefach
• Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Radstand 2500 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Uni-Lackierung
• USB-Anschluss	• Verglasung getönt
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Vorhangairbag vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprechanlage Bluetooth
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Getränkehalter



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE

Periodische Wartung Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt. bei <u>75288</u> am <u>06.06.22</u> Km-Stand <u>11111</u> Datum <u>06.06.22</u> AUSWURZ VERTRAGSHÄNDLER Dürrenbergstr. 2 95448 Eyrath Tel.: 09 25 75 24 40 Die nächste Wartung ist - je nachdem, was zuerst eintritt - spätestens 12 Monate oder 20.000 km nach dieser Wartung fällig.	Periodische Wartung Die Wartungsarbeiten wurden entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt. bei <u>95846</u> am <u>03.05.23</u> Km-Stand <u>11111</u> Datum <u>03.05.23</u> AUTOHAUS ACKERMANN VERTRAGSHÄNDLER Eschenbacher Straße 6 95448 Eyrath Tel.: 09 25 75 24 40 Die nächste Wartung ist - je nachdem, was zuerst eintritt - spätestens 12 Monate oder 20.000 km nach dieser Wartung fällig.
Ölwechsel (nur bei Dieselmotoren) Der Ölwechsel wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt. bei _____ am _____ Datum _____ Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt: Der nächste Ölwechsel ist - je nachdem, was zuerst eintritt - spätestens 24 Monate nach diesem Ölwechsel oder gemäß Anzeige durchzuführen.	Ölwechsel (nur bei Dieselmotoren) Der Ölwechsel wurde entsprechend den gültigen SUZUKI-Wartungsplänen durchgeführt. bei _____ am _____ Datum _____ Stempel und Unterschrift der Fachwerkstatt: Der nächste Ölwechsel ist - je nachdem, was zuerst eintritt - spätestens 24 Monate nach diesem Ölwechsel oder gemäß Anzeige durchzuführen.

- 34 -



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Rost, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)