



Renault Arkana Intens

EZ 09/2021 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
 Automatikgetriebe | 95.357km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 66***
 Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Arkana Intens [DE - SUV5 1.3 TCe 140 EU6d, Intens, 2021 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF1RJL00167261755	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.357km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)

Rost



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistentz-System: Abstandswarner
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistentz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckscheibe heizbar
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistentz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistentz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone

- | | |
|--|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE | • Motor 1,3 Ltr. - 103 kW TCE KAT |
| • Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3") | • Nebelscheinwerfer |
| • Otto-Partikelfilter (GPF) | • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Radstand 2720 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer Full-LED | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Unterfahrschutz Chrom, satiniert |
| • Verglasung hinten stark abgedunkelt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| • Lenkrad heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Metallic Dezir Rot | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.09.2021	3333	BNM00008 5	2	1	103/6000	205
M1	AB		4568-4568		1802-1802	
VF1RJL00167261755	3		1571-1571		1411-1411	
RENAULT				75	0	
RJL			133	1876	1876	
LH2			1020	1058		
N0BUA2110000			1020	1058		
			65	2527	87	
ARKANA			900	705	5	
RENAULT (F)			215/55 R18 95H A C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R18 95H A C1			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP			Rot /	3 /		
EURO6;WLTP;AP;PVC; M; N1 I			e6*2018/858*00003*04			
Hybr Benzin/E			30.04.2021	K	GC980441	
0008	36AP	1332				
WW.AHK LT. EGTG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
A-Platt

24.04.2021

EE402258

Wohnort: 10000 Berlin

11.04.2021

178

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)