

Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF VIII VARIANT (DB5)(2024->) 1.5 TSI 110 KW GOAL MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TSI 5-TÜRIG

VIN: WVVZZZCD3TW612470



Beschreibung

	Zulassungsdatum 01/12/2025	Laufleistung 34776 km
Farbe Pure White	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze -	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 135	Hubraum 1498
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Schaltknäuf / -	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Smart Repair
			
003	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Polieren
			
004	Windschutzscheibe / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
005	Klebesatz / Vorne	Verschlissen	Ersetzen
006	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör


- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfe
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MICHELIN	205 / 55 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar


Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Schaltknopf / - / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer




Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Felge / Vorne Rechts / Kratzer

