



Volkswagen Transporter FWD

EZ 03/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 104.946km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7H7PX014529	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.946km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.739km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 213g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Rennsportreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	95
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG



Sonderausstattung

- Abfallbehälter
- Anzeige für Waschwasserstand
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Handschuhfach beleuchtet
- LKW-Zulassung
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rückfahrkamera
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus
- Federung hinten verstärkt
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Laderaum-Paket
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Schriftzug Transporter am Kotflügel
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Durchlademöglichkeit unten
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Verzurrösen verstärkt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Notrufsystem
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos









A photograph of a grey car seat. On the seat lies a black car key with a silver fob, a small white brochure with a car image, and a large yellow door hanger. The door hanger has a black box with 'CAR SALE' in white, and German text: 'Auf der Suche nach Händlerfahrzeugen?' followed by 'kontaktieren Sie uns unter' and the website 'www.caronstake.de'. It also features an illustration of a yellow car.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)