



Citroen C1 Feel

EZ 10/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 122.545km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C1 Feel [DE - LimS5 1.0 VTi EU6, Feel, 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7PSCFBCFR552290	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.545km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 54.318km	Letzter Service am 08/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 95g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR CALDERA
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektro-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW VTi
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.10.15	P	3001	P	AUC000214	1	2	01	P2	51	/6000	160
M1				A8	11	3465				1615	
VF7PSCFBCFR552290				X	20	1460				915-985	
CITROEN					U	-				-	
P*****					11	95	11	1240	11	1240	
S					12	695	12	695	12	-	
CFBC-H1A000					13	695	13	695	13	-	
-					14	76	14	3750	14	69	
C1					15	-	15	-	15	4	-
CITROEN (F)					16	165/65R14	16	79T	16	-	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					17	165/65R14	17	79T	17	-	
Schräghecklimousine					18	-				-	
715/2007*2015/45W					19	SCHWARZ		9/-			
EUR06:W5P1/C1: M, N1 I					20	e11*2001/116*0238*12					
Benzin					21	17.04.15	21	K	EL33830		
0001					22	36W0		998			
0.1 U.O.2:keine*											

Rechnung für weitere angegebene Fahrzeugart

DEKRA

152213

Nächste HU

Monat

Jahr

152213

Nächste HU

Monat

Jahr

Salzlandkreis

Der Landrat

Eintragung

ZBI 166598115

DEKRA

152213

Nächste HU

Monat

Jahr

Salzlandkreis

Der Landrat

Eintragung

ZBI 166598115

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle, Rost)



Motorhaube (Delle, Rost)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)