



Mercedes-Benz C 400 4Matic

EZ 04/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 161.675km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 400 4Matic [DE - Kb5 C 400 EU6, 4Matic AMG Line, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052661F703213	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.675km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 333 PS (245 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.996 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 121.672km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 178g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Kerben



(6 mm)

Rost



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bremsbelag Verschleiß Leuchte aktiv!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Abgasendrohr mit Blende
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium

- | | |
|---|---|
| • Innenhimmel schwarz | • Innenraumlicht-Paket |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kartentasche an Vordersitze | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Motor 3,0 Ltr. - 245 kW KAT | • Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport Direktlenkung |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Styling-Paket (AMG / Exterieur) | • Tempomat |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico |
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) |
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Außenspiegel schwarz lackiert |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Getränkehalter vorn |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Intelligent Light System LED | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Night-Paket |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Anderer Schaden): Stoßdämpfer kaputt, bleibt nicht offen



Rad (Kerben)



Rad (Rost)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)