



Nissan Qashqai N-Connecta

EZ 12/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 137.084km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai N-Connecta [DE - SUV5 1.6 dCi DPF EU6, N-Connecta 4x2, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFDAJ11U1798292	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 137.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.442km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	145
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern, Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Design-Paket II
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket Visia
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay

- | | |
|--|---|
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Fernentriegelung Tankklappe |
| • Freisprechanlage Bluetooth | • Frontscheibe Verbundglas |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter hinten |
| • Getränkehalter in Mittelkonsole | • Gurtstraffer |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Kamerasystem Around View |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: WHITE | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2646 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Frontscheibe heizbar | • Metallic-Lackierung |
|------------------------|-----------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Wartungsnachweise Quittances d'entretien Conferma della manutenzione	
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite ☒ Motorölwechsel, Ersetzen des Öls, Remplacement de l'huile <u>SW 30 527</u>	
☐ Ölwechsel, Ersetzen des Öls, Remplacement de l'huile ☐ Neue Wurst, Ersetzen der Ventile, Remplacement des soupapes ☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage ☐ Kühlwasserpump, Liqueur de refroidissement, Pompe à eau ☐ Stromflüssigkeit, Liqueur de refroidissement, Pompe à eau ☐ Kalkwasser, Courant de refroidissement, Pompe à eau ☐ Zahnriemen, Courant de distribution, Organe denté ☐ Lichter, Fils à au, Filin air ☒ Polieröl, Fils à au, Filin air ☐ Motorölwechsel, Ersetzen des Öls, Remplacement de l'huile	
NISSAN 5310 AUTOHAUS ROSEMEYER GMBH Industriestraße 10, D-32223 Dülmen Telefon 05231 9222-0 Telefax 05231 9222-10 E-Mail: info@rosemeier.de	29.05.16 13873
Der nächste Wartungstermin ist zu Leichter ansetzen, le prochain service d'entretien sera à Leichter ansetzen.	
Der nächste Wartungstermin ist zu Leichter ansetzen, le prochain service d'entretien sera à Leichter ansetzen.	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)