



Ford MACH-E Basis

EZ 05/2023 | Geländewagen | Elektrisch | Automatikgetriebe |
46.086km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung MACH-E Basis [AT - SUV5, Basis (Standard Range 76KWh), 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0TK1EM1NMA06592	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 46.086km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch



Hochvoltbatterie

Ladezeit - Schnell *
0,6 h
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	260 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	230 	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

HU Plakette nicht auf der WSS und kein Prüfbericht vorhanden

Verschleißteile


Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ford Co-Pilot 360
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachhimmel Stoff
- Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Elektromotor 198 kW (cont. 100 kW)
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System

• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Farbdisplay in Mittelkonsole (15,5 Zoll)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
• FordPass Connect inkl. eCall	• Frontscheibe Solar-Reflect
• Frontscheibe heizbar	• Fußmatten Velours
• Getriebe für Elektrofahrzeug	• Gurtstraffer
• HV-Batterie 75 kWh brutto / 70 netto	• Heckleuchten LED
• Heckscheibenwischer	• Heckspoiler
• Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	• Innenausstattung: Carbon-Dekor
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kombiinstrument Digitalanzeige 10,2 Zoll	• Komfortsitze vorn
• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	• Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
• Lackierung Absolute Black Metallic	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
• Lenkrad (Kunstleder)	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne hinten
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Original Fahrzeug Farbe: Iced/Elite Blue
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2984 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Seitenairbag 2. Sitzreihe
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• USB-Anschluss	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• WLAN-Hotspot	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	




Sonderausstattung


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Delle)




Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)