



Mazda 3 Active

EZ 12/2010 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 108.597km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 57***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Active [DE - LimS5 1.6 EU4, Active, 2010 - 2010]		
Kategorie Kleinwagen	FIN JMZBLA4Z201246253	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 108.597km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	60	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	60	Kotflügel vorne rechts	150 
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	80	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;1 Schlüsselgehäuse defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem mit 4 Lautsprecher
• Audiosystem: Radioanlage	• Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• CD-Player
• Colorverglasung	• Dachantenne
• Dachspoiler	• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
• Einparkhilfe hinten	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistentz-System: Spurwechselassistent (RVM)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer vorn	• Innenausstattung: Aluminium-Applikationen
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Leseleuchte vorn | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V KAT | • Multi-Info-Display |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE |
| • Rücksitzbank geteilt | • Rücksitzbank klappbar |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung elektro-hydraulisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.12.2010	7118	ACX00008 2	2	1	77/6000	184
M1	AB		4460-4490	1755		
JMZBLA4Z201246253	4		1470	1340		
MAZDA				75		
BL			149	1770	1770	
A4Z			925	920		
2EU			925	920		
			80	3750	70	
MAZDA 3			930	550	5	
MAZDA (J)			205/55R16 91H			
FZ Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55R16 91H			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
715/2007*692/2008A						
EURO5-A/PI/CI: M. N11						
BENZIN						
D001	35A0	1598				
O.1:1150 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.12.201						
0*						

27.12.2010

20.04.2012

Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag

VV850791

MAZDA
A4Z
2EU
MAZDA 3
MAZDA (J)
7118
JMZBLA4Z201246253
M1
FZ Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5-A/PI/CI: M. N11
BENZIN
D001
35A0
1598
O.1:1150 BIS 8% STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.12.201

Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag

20.04.2012

STB - ZULASSUNGSBEZUG TEIL II / STB - FAHRZEUGBEZUG NR. DV411299
BRIEFVERMERK: U. ENTKERTET UND EINGESCHENDET

DEKRA
28.12.2018

Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag

Fahrzeug eingetragen am
28.12.2018
Kreis Siegen-Wittgenstein
Ordnungsamt
334856269

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHENKUNG
Für vollständige Fahrzeuge

MAZDA

1 Anzahl der Achsen und Räder 214

2 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

3 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

4 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

5 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

6 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

7 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

8 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

9 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

10 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

11 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

12 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

13 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

14 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

15 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

16 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

17 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

18 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

19 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

20 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

21 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

22 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

23 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

24 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

25 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

26 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

27 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

28 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

29 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

30 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

31 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

32 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

33 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

34 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

35 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

36 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

37 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

38 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

39 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

40 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

41 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

42 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

43 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

44 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

45 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

46 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

47 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

48 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

49 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

50 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

51 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

52 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

53 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

54 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

55 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

56 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

57 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

58 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

59 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

60 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

61 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

62 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

63 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

64 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

65 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

66 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

67 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

68 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

69 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

70 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

71 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

72 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

73 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

74 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

75 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

76 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

77 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

78 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

79 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

80 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

81 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

82 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

83 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

84 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

85 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

86 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

87 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

88 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

89 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

90 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

91 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

92 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

93 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

94 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

95 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

96 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

97 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

98 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

99 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)

100 Anzahl der Räder 11 (davon 1 Lein)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden)