



Jaguar XF 2.2 Diesel

EZ 11/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 157.472km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung XF 2.2 Diesel [DE - Lim4 2.2 D EU5, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN SAJAA05K1EDU37017	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.472km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.795km	Letzter Service am 11/2018
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	240 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	440 
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	250 
Motorhaube	120	Heckklappe	150
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Keyless-Start
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Lenkrad (Leder)
- Memoryfunktion für Sitz vorn links, Außenspiegel, Lenksäule
- Modellpflege
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstütze hinten mitte
- Kühlergrill Gitterdesign
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW Diesel KAT
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Bond-Grain |
| • Sitzverstellung vorn elektr. (4/4-Wege links/rechts) | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • TRIP-Computer + Fahrer-Informations-Display |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad | • Original Fahrzeug Farbe: STRATUS GREY |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-DVD-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Frontscheibe heizbar | • Fußmatten |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Eiche | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • CD-Wechsler | • Navigationssystem |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.11.2014	1590	ABX00008 6	02	01	0147/03500	225
M1	AA		04966 --		1877 --	
SAJAA05K1EDU37017	6		1460 --		01894 --	
JAGUAR					00075	
CC9			0139	002320	002320	
H			01200	01250		
507			01200	01250		
			76	02625	73	
JAGUAR XF			01850	0750	005	
JAGUAR LAND ROVER (GB)						
FZ.Z.PERS.BEF.B 8 SPL.						
LIMOUSINE						
715/2007*630/2012J						
EURO5,J.Pi/Ci, M, N1 I						
DIESEL						
0002	35J0	02179				
WW AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *DATUM ZUR EM						
MISSIONSKLASSE: 07.11.2014*						

SERVICE HISTORY			
TECHNIK	AUFTRAGSNAME	AUFTRAGSDATUM	KILOMETERSTAND DETAILS
British Off Road Care 33-4242		23/11/2016	99 795 km
Roller GmbH			
Motoring 2			
Inschrift	JAGUAR		
98660			
Deutschland			
British Off Road Care 329581		15/11/2017	44 894 km
Roller GmbH			
Motoring 2			
Inschrift	JAGUAR		
98660			
Deutschland			
British Off Road Care 329581		17/11/2018	27 004 km
Roller GmbH			
Motoring 2			
Inschrift	JAGUAR		
98660			
Deutschland			
British Off Road Care 318247		25/11/2019	10 835 km
Roller GmbH			
Motoring 2			
Inschrift	JAGUAR		
98660			
Deutschland			
British Off Road Care 318247		04/11/2020	10 km
Roller GmbH			
Motoring 2			
Inschrift	JAGUAR		
98660			
Deutschland			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)