



Peugeot 406

EZ 10/1998 | Coupé | Benzin | Schaltgetriebe | 265.684km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 55***

Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 406		
Kategorie Coupé	FIN VF38CRFVE80609270	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 265.684km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 231.768km	Letzter Service am 11/2017
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/1998	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 223g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: DOT2419; Porös;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	165 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	362 	Seitenteil hinten rechts	1990 
Motorhaube	180 	Heckklappe	155
Dach	170 		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Knöpfe auf beiden Schlüsseln defekt; Motorhaubedämpfer ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Original Fahrzeug Farbe: FARBE BLAU VON BYZANCE/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug und Fahrer		Fahrzeug		Fahrer	
1	Fahrzeugnummer	PKW GESCHLOSSEN	0102	1	Fahrer
2	Fahrername	SCHADSTOFFFARM D3	30	2	Fahrer
3	Fahrer	PEUGEOT (F)	3003	3	Fahrer
4	Fahrer	8 RFV	8192004	4	Fahrer
5	Fahrer	VF 3FCFVE 80692270	6	5	Fahrer
6	Fahrer	DTTD/6KAT 51	205	6	Fahrer
7	Fahrer	K97/5500	3998	7	Fahrer
8	Fahrer	—	—	8	Fahrer
9	Fahrer	—	—	9	Fahrer
10	Fahrer	—	—	10	Fahrer
11	Fahrer	—	—	11	Fahrer
12	Fahrer	—	—	12	Fahrer
13	Fahrer	—	—	13	Fahrer
14	Fahrer	—	—	14	Fahrer
15	Fahrer	—	—	15	Fahrer
16	Fahrer	—	—	16	Fahrer
17	Fahrer	—	—	17	Fahrer
18	Fahrer	—	—	18	Fahrer
19	Fahrer	—	—	19	Fahrer
20	Fahrer	—	—	20	Fahrer
21	Fahrer	—	—	21	Fahrer
22	Fahrer	—	—	22	Fahrer
23	Fahrer	—	—	23	Fahrer
24	Fahrer	—	—	24	Fahrer
25	Fahrer	—	—	25	Fahrer
26	Fahrer	—	—	26	Fahrer
27	Fahrer	—	—	27	Fahrer
28	Fahrer	—	—	28	Fahrer
29	Fahrer	—	—	29	Fahrer
30	Fahrer	—	—	30	Fahrer
31	Fahrer	—	—	31	Fahrer
32	Fahrer	—	—	32	Fahrer
33	Fahrer	—	—	33	Fahrer
34	Fahrer	—	—	34	Fahrer
35	Fahrer	—	—	35	Fahrer
36	Fahrer	—	—	36	Fahrer
37	Fahrer	—	—	37	Fahrer
38	Fahrer	—	—	38	Fahrer
39	Fahrer	—	—	39	Fahrer
40	Fahrer	—	—	40	Fahrer
41	Fahrer	—	—	41	Fahrer
42	Fahrer	—	—	42	Fahrer
43	Fahrer	—	—	43	Fahrer
44	Fahrer	—	—	44	Fahrer
45	Fahrer	—	—	45	Fahrer
46	Fahrer	—	—	46	Fahrer
47	Fahrer	—	—	47	Fahrer
48	Fahrer	—	—	48	Fahrer
49	Fahrer	—	—	49	Fahrer
50	Fahrer	—	—	50	Fahrer
51	Fahrer	—	—	51	Fahrer
52	Fahrer	—	—	52	Fahrer
53	Fahrer	—	—	53	Fahrer
54	Fahrer	—	—	54	Fahrer
55	Fahrer	—	—	55	Fahrer
56	Fahrer	—	—	56	Fahrer
57	Fahrer	—	—	57	Fahrer
58	Fahrer	—	—	58	Fahrer
59	Fahrer	—	—	59	Fahrer
60	Fahrer	—	—	60	Fahrer
61	Fahrer	—	—	61	Fahrer
62	Fahrer	—	—	62	Fahrer
63	Fahrer	—	—	63	Fahrer
64	Fahrer	—	—	64	Fahrer
65	Fahrer	—	—	65	Fahrer
66	Fahrer	—	—	66	Fahrer
67	Fahrer	—	—	67	Fahrer
68	Fahrer	—	—	68	Fahrer
69	Fahrer	—	—	69	Fahrer
70	Fahrer	—	—	70	Fahrer
71	Fahrer	—	—	71	Fahrer
72	Fahrer	—	—	72	Fahrer
73	Fahrer	—	—	73	Fahrer
74	Fahrer	—	—	74	Fahrer
75	Fahrer	—	—	75	F

Weitere Halter-Eintragungen

Spezialkennung ab heute mit
dem öffentlichen Kennzeichen

Eintrag ab heute ggf. nach Eintragdatum, bis

ggH, ab

Gesamtkennzeichnung ab Tag der Umschreibung

ggH, ab

Eintrag

Eintragdatum und Ort, Name

Spezialkennung ab heute mit
dem öffentlichen Kennzeichen

Eintrag ab heute ggf. nach Eintragdatum, bis

ggH, ab

Gesamtkennzeichnung ab Tag der Umschreibung

ggH, ab

Eintrag

Eintragdatum und Ort, Name

Spezialkennung ab heute mit
dem öffentlichen Kennzeichen

Eintrag ab heute ggf. nach Eintragdatum, bis

ggH, ab

Gesamtkennzeichnung ab Tag der Umschreibung

ggH, ab

Eintrag

Eintragdatum und Ort, Name

Fahrzeugbrief

4/10/7907170

1948

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

2042

2044

2046

2048

2050

2052

2054

2056

2058

2060

2062

2064

2066

2068

2070

2072

2074

2076

2078

2080

2082

2084

2086

2088

2090

2092

2094

2096

2098

2100

2102

2104

2106

2108

2110

2112

2114

2116

2118

2120

2122

2124

2126

2128

2130

2132

2134

2136

2138

2140

2142

2144

2146

2148

2150

2152

2154

2156

2158

2160

2162

2164

2166

2168

2170

2172

2174

2176

2178

2180

2182

2184

2186

2188

2190

2192

2194

2196

2198

2200

2202

2204

2206

2208

2210

2212

2214

2216

2218

2220

2222

2224

2226

2228

2230

2232

2234

2236

2238

2240

2242

2244

2246

2248

2250

2252

2254

2256

2258

2260

2262

2264

2266

2268

2270

2272

2274

2276

2278

2280

2282

2284

2286

2288

2290

2292

2294

2296

2298

2300

2302

2304

2306

2308

2310

2312

2314

2316

2318

2320

2322

2324

2326

2328

2330

2332

2334

2336

2338

2340

2342

2344

2346

2348

2350

2352

2354

2356

2358

2360

2362

2364

2366

2368

2370

2372

2374

2376

2378

2380

2382

2384

2386

2388



2390

2392

2394

239

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem fehlt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)