DEKRA-Nr: 0209 / 033703 / 2026 / B079799004396 vom 08.10.2026

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **FIN** **W1KLF0EB1SA163510**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.10.2026.

Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.04.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	R2EW / E 220 d 9G-TRONIC Edition AVANTGARDE

HSN / TSN	2222 / BNG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KLF0EB1SA163510
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	GRAPHITGRAU - METALLICLACK
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Leistung / Hubraum	145 kW / 1993 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	46.682 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System mit EBV, ATTENTION ASSIST, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer und Fondraumpassagiere, Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Ambientebeleuchtung Plus, Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar, Außenspiegel anklappbar (elektrisch), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Fußgängerschutz, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innen- und Aussenspiegel automatisch abblendbar, Innenhimmel in Stoff nevagrau, KEYLESS-GO mit flächenbündigen Türgriffen, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt, Lackierung: Uni, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig, Navigation: MBUX Navigation Premium, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Advanced Plus, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: AVANTGARDE Interieur, Paket: Fahrassistenz-Paket Plus, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Ljusdal, Radio: MBUX Multimediasystem Premium, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect, Radiozubehör: Vorrüstung für MBUX Entertainment, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Premium, Räder: 43,2 cm (17") Leichtbauräder mit voll abdeckenden Radzierblenden, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT, Telefon-Zubehör: Android Auto, Telefon-Zubehör: Apple CarPlay, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Totwinkel-Assistent, Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos, Verkehrszeichen-Assistent, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentraldisplay mit 14,4" Bildschirmdiagonale, Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig

Sonderausstattung

Innenhimmel Stoff schwarz, Lackierung: Metallic, Paket: Winterpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO, Polster: Ledernachbildung ARTICO schwarz, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne, Steinschäge; Motorhaube, Steinschläge; Frontscheibe, Steinschläge.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0209 / 033703 / 2026 / B079799004396 vom 08.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

FIN **W1KLF0EB1SA163510**

Vorgang

Kunden-Nr.	0215611083
Auftraggeber	
Ihr Auftrag vom	
Besichtigung	
Bewertet auf	08.10.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.04.2025	Letzte Zulassung	01.04.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	E 220 d 9G-TRONIC Edition AVANTGARDE	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KLF0EB1SA163510
HSN / TSN	2222 / BNG	Schlüssel-Nr.	10083771
Km-Stand abgelesen	46682	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	GRAPHITGRAU - METALLICLACK
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
2	links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
	rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S /O	4 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis
Fz. Grundwert: (19 Mon): MK

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System mit EBV, ATTENTION ASSIST, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer und Fondraumpassagiere, Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Ambientebeleuchtung Plus, Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar, Außenspiegel anklappbar (elektrisch), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Display, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Fingerabdruck Scanner, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Fußgängerschutz, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innen- und Aussenspiegel automatisch abblendbar, Innenhimmel in Stoff nevagrau, KEYLESS-GO mit flächenbündigen Türgriffen, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt, Lackierung: Uni, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig, Navigation: MBUX Navigation Premium, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Advanced Plus, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: AVANTGARDE Interieur, Paket: Fahrassistenz-Paket Plus, Paket: USB, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Ljusdal, Radio: MBUX Multimediasystem Premium, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect, Radiozubehör: Vorrüstung für MBUX Entertainment, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Premium, Räder: 43,2 cm (17") Leichtbauräder mit voll abdeckenden Radzierblenden, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT, Telefon-Zubehör: Android Auto, Telefon-Zubehör: Apple CarPlay, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Totwinkel-Assistent, Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos, Verkehrszeichen-Assistent, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentraldisplay mit 14,4" Bildschirmdiagonale, Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
51U	Innenhimmel Stoff schwarz	5	417*		165
	Lackierung: Metallic	5	1071*		426
PAV	Paket: Winterpaket	4	428*		190
	Polster: Ledernachbildung ARTICO	5	774*		307
	Polster: Ledernachbildung ARTICO schwarz	5	536*		213
R31	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design	5	833*		331
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas	5	464*		184

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **1.816 EUR**

Zwischenwert 1 43.945 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 46682
BZ2K = -1.76211

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, Steinschäge
Motorhaube, Steinschläge
Frontscheibe, Steinschläge

Zwischenwert 2

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)

Abzug für Reifenzustand	vorne links	4 mm	SO
	vorne rechts	4 mm	SO
	hinten links	4 mm	SO
	hinten rechts	4 mm	SO

Legende S/ Sommer /O Original /F

Zwischenwert 3

Zwischenwert 4

Rechn. Ergebnis:

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Einkaufswert	mit 19% MwSt.

Verkaufswert	ohne MwSt.
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)
Verkaufswert	mit 19% MwSt.

Der Sachverständige
Ali Aksoy

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Schlüssel, Bordmappe



Bild 6 : Fahrbereifung



Bild 7 : Typenschild



Bild 8 : Wartungsnachweis