



Citroen Berlingo Selection

EZ 07/2016 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 118.159km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Selection [DE - Van5 1.2 PureTech 110 EU6, Selection Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Van	FIN VF77JHNZ6GJ674236	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 118.159km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2023 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Armlehnen an Vordersitze
- Ausstellfenster hinten
- Black-Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel lackiert
- Connecting-Box
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|---|
| • Pyrotechnischer Gurtstraffer | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schiebetür links mit Ausstellfenster |
| • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts umklappbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Stop-Start-Anlage |
| • Stoßfänger teilweise lackiert | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Bordcomputer | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Box | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, links | • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Außenspiegel anklappbar, beide | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |



Sonderausstattung


- | | |
|------------------------------------|--|
| • Kinder-Paket | • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten |
| • Kindersicherung elektr. betätigt | • Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









18.07.2016	3001	AWD000021	2	1	81/5500	180
M1	BC		4380-4380		1810-1810	
VF77JHNZ6G1674236	1		1801-1862		1395-1576	
CITROËN				56		
7			119	2010	2010	
JHNZ			1100	1100	-	
6/3S			1100	1100	-	
			73	3750	70	
BERLINGO			1300	660	5	
CITROËN (F)			125/65R15 91T			
F2.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65R15 91T			
Kombilimousine						
715/2007-2015/45W			Schwarz	9		
EURO6:W:PI/GI: M. N1 I			e2*2001/116*0366*29			
Benzin			02.03.2016	K	HE266116	
0001	36M0	1199				
WA.AHK.LT.FGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS D.2UGKOMBINATION:MA						
X.3010KG*						

A photograph of a German vehicle registration document (Zulassungsbescheinigung III) for a Citroën Berlingo. The document contains technical specifications, registration details, and official stamps. The vehicle's license plate is visible as 'VF 77 JHNZ'.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden):



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)