



Ford Mondeo Lim. Ghia

EZ 05/2003 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 177.642km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Lim. Ghia		
Kategorie Limousine	FIN WF05XXGGBB52A04521	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.642km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2003	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 198g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(8 mm)

Hinten rechts


(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	130
Dach	220 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• 3. Bremsleuchte
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Ausstattung Ghia	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Batterie 43 Ah
• Bordcomputer	• Bremsscheiben innenbelüftet
• Check-Control-System	• Drehzahlmesser
• Einstiegsleisten (Aluminium-Design)	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 5-Gang
• Gurtstraffer	• Heckscheibenwischer
• Heizung mit Umluftschaltung	• Innenausstattung: Holzimitat
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Intelligent Protection System (IPS)	• Klimaautomatik
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

- | | |
|--|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Reifen 205/55 R16 ..V | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitz geteilt | • Rücksitzlehne klappbar |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenbremse hinten |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Schutzleisten Stoßfänger |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zeituhr (Analog) |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten geklebt | • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) |
| • Innenausstattung: Holzimitat | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Rücksitz geteilt |
| • Zentralverriegelung | • Original Fahrzeug Farbe: Kristall-Silber Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) |
| • Karosserie: 5-türig | • Motor 1,8 Ltr. - 92 kW KAT |
| • Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









01.05.2003	8566	41101H 6	02	01	0092/06000	205
30	0200		04731	-	1812	-
WF05XXGBB52A04521	4		1415	-	01396	-
BSY					001875	001875
			00970		00985	-
			00970		00985	-
			081			071
			01500		0690	005
FORD (D)			205/50R17		84W	
PERSONENKRAFTWAGEN			205/50R17		84W	
GESCHLOSSEN						
			GRAU			7
EURO 4						
BENZIN					K	VA684311
0001	0462	01798				
ZU 18-20:L.BIS 4855,H.BIS 1459*ZU G:BIS 1440*ZU F.1/F.						
2:1950*ZU 7.1-8.3:H.1055 B.ANH-BETR.*ZUL.GES-GEW.D.ZUG						
RS.MAX.3125KG*WW.AHK LT.EGTG/ABE*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost, Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Lautstärkeregler ohne Funktion



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)