



Volkswagen Golf

EZ 05/2009 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 183.491km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZ9W555947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.491km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 182.403km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2009	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	800 
Motorhaube	95	Heckklappe	115
Dach	240 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|--|--|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) | • Zentralverriegelung |
| • Chromeinfassung Lichtschalter | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Perleffekt-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









08.05.09 0603 AL000751

M1 AC

WVWZZ21KZ9W555947 0

VOLKSWAGEN, VW

1K

ACCBABX0

FM6FM62Q025N7MGN1

GOLF

VOLKSWAGEN-VW

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombi Limousine

715/2007*692/2008A

EURO5;A:P1/C1: M. N1 1

Diesel

0002 35AD 1968

F.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2.+50 B. ANHANGEBETRIEB*0.1-1700 B

IS 8% STEIG.*ZUL.GES.GEW.D. ZUGES MAX.3410KG*FAHRZEUG

ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHR

YN. STABI. SYST.F. ANH.BETR.F. TEMP. 100 KM/H GER.3. AEND.V

O.2.9. AUSN.VO.Z. STVO*STUFE PM 5 AB TAG.ERSTZUL.4WA.ANR

LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.05.2009*

4199-4296 1705-1765

1454-1499 1374-1374

75

129 1910 1910

1080 880

78 3000 73

1500 680

195/65 R15 91H

195/65 R15 91H

SCHWARZ 9/-

e1*2001/116*0242*29

18.02.09 1K1 GNE10580

35553

DEKRA

Technische HU

20.06.06

Außer Betrieb gesetzt am

04.08.2009

Kreis Warendorf

Am für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr

im Auftrag

Scheu

Stabschef

Definition der Fehler:

1. Defekt

2. Defekt

3. Defekt

4. Defekt

5. Defekt

6. Defekt

7. Defekt

8. Defekt

9. Defekt

10. Defekt

11. Defekt

12. Defekt

13. Defekt

14. Defekt

15. Defekt

16. Defekt

17. Defekt

18. Defekt

19. Defekt

20. Defekt

21. Defekt

22. Defekt

23. Defekt

24. Defekt

25. Defekt

26. Defekt

27. Defekt

28. Defekt

29. Defekt

30. Defekt

31. Defekt

32. Defekt

33. Defekt

34. Defekt

35. Defekt

36. Defekt

37. Defekt

38. Defekt

39. Defekt

40. Defekt

41. Defekt

42. Defekt

43. Defekt

44. Defekt

45. Defekt

46. Defekt

47. Defekt

48. Defekt

49. Defekt

50. Defekt

51. Defekt

52. Defekt

53. Defekt

54. Defekt

55. Defekt

56. Defekt

57. Defekt

58. Defekt

59. Defekt

60. Defekt

61. Defekt

62. Defekt

63. Defekt

64. Defekt

65. Defekt

66. Defekt

67. Defekt

68. Defekt

69. Defekt

70. Defekt

71. Defekt

72. Defekt

73. Defekt

74. Defekt

75. Defekt

76. Defekt

77. Defekt

78. Defekt

79. Defekt

80. Defekt

81. Defekt

82. Defekt

83. Defekt

84. Defekt

85. Defekt

86. Defekt

87. Defekt

88. Defekt

89. Defekt

90. Defekt

91. Defekt

92. Defekt

93. Defekt

94. Defekt

95. Defekt

96. Defekt

97. Defekt

98. Defekt

99. Defekt

100. Defekt

08.05.09 0603 AL000751

M1 AC

WVWZZ21KZ9W555947 0

VOLKSWAGEN, VW

1K

ACCBABX0

FM6FM62Q025N7MGN1

GOLF

VOLKSWAGEN-VW

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombi Limousine

715/2007*692/2008A

EURO5;A:P1/C1: M. N1 1

Diesel

0002 35AD 1968

F.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2.+50 B. ANHANGEBETRIEB*0.1-1700 B

IS 8% STEIG.*ZUL.GES.GEW.D. ZUGES MAX.3410KG*FAHRZEUG

ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHR

YN. STABI. SYST.F. ANH.BETR.F. TEMP. 100 KM/H GER.3. AEND.V

O.2.9. AUSN.VO.Z. STVO*STUFE PM 5 AB TAG.ERSTZUL.4WA.ANR

LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.05.2009*

4199-4296 1705-1765

1454-1499 1374-1374

75

129 1910 1910

1080 880

78 3000 73

1500 680

195/65 R15 91H

195/65 R15 91H

SCHWARZ 9/-

e1*2001/116*0242*29

18.02.09 1K1 GNE10580

VOLKSWAGEN

EWG - Übereinstimmungsbescheinigung

Die Übereinstimmung bescheinigt, dass die Fahrzeug:

1.1. Marke: VOLKSWAGEN VW

1.2. Modell: ACCUBABX

1.3. Baujahr: 1968

1.4. Hersteller: VOLKSWAGEN

1.5. Fahrzeugtyp: GOLF

1.6. Bauart: GOLF

1.7. Bauart: GOLF

1.8. Bauart: GOLF

1.9. Bauart: GOLF

1.10. Bauart: GOLF

1.11. Bauart: GOLF

1.12. Bauart: GOLF

1.13. Bauart: GOLF

1.14. Bauart: GOLF

1.15. Bauart: GOLF

1.16. Bauart: GOLF

1.17. Bauart: GOLF

1.18. Bauart: GOLF

1.19. Bauart: GOLF

1.20. Bauart: GOLF

1.21. Bauart: GOLF

1.22. Bauart: GOLF

1.23. Bauart: GOLF

1.24. Bauart: GOLF

1.25. Bauart: GOLF

1.26. Bauart: GOLF

1.27. Bauart: GOLF

1.28. Bauart: GOLF

1.29. Bauart: GOLF

1.30. Bauart: GOLF

1.31. Bauart: GOLF

1.32. Bauart: GOLF

1.33. Bauart: GOLF

1.34. Bauart: GOLF

1.35. Bauart: GOLF

1.36. Bauart: GOLF

1.37. Bauart: GOLF

1.38. Bauart: GOLF

1.39. Bauart: GOLF

1.40. Bauart: GOLF

1.41. Bauart: GOLF

1.42. Bauart: GOLF

1.43. Bauart: GOLF

1.44. Bauart: GOLF

1.45. Bauart: GOLF

1.46. Bauart: GOLF

1.47. Bauart: GOLF

1.48. Bauart: GOLF

1.49. Bauart: GOLF

1.50. Bauart: GOLF

1.51. Bauart: GOLF

1.52. Bauart: GOLF

1.53. Bauart: GOLF

1.54. Bauart: GOLF

1.55. Bauart: GOLF

1.56. Bauart: GOLF

1.57. Bauart: GOLF

1.58. Bauart: GOLF

1.59. Bauart: GOLF

1.60. Bauart: GOLF

1.61. Bauart: GOLF

1.62. Bauart: GOLF

1.63. Bauart: GOLF

1.64. Bauart: GOLF

1.65. Bauart: GOLF

1.66. Bauart: GOLF

1.67. Bauart: GOLF

1.68. Bauart: GOLF

1.69. Bauart: GOLF

1.70. Bauart: GOLF

1.71. Bauart: GOLF

1.72. Bauart: GOLF

1.73. Bauart: GOLF

1.74. Bauart: GOLF

1.75. Bauart: GOLF

1.76. Bauart: GOLF

1.77. Bauart: GOLF

1.78. Bauart: GOLF

1.79. Bauart: GOLF

1.80. Bauart: GOLF

1.81. Bauart: GOLF

1.82. Bauart: GOLF

1.83. Bauart: GOLF

1.84. Bauart: GOLF

1.85. Bauart: GOLF

1.86. Bauart: GOLF

1.87. Bauart: GOLF

1.88. Bauart: GOLF

1.89. Bauart: GOLF

1.90. Bauart: GOLF

1.91. Bauart: GOLF

1.92. Bauart: GOLF

1.93. Bauart: GOLF

1.94. Bauart: GOLF

1.95. Bauart: GOLF

1.96. Bauart: GOLF

1.97. Bauart: GOLF

1.98. Bauart: GOLF

1.99. Bauart: GOLF

2.00. Bauart: GOLF

08.05.09 0603 AL000751

M1 AC

WVWZZ21KZ9W555947 0

VOLKSWAGEN, VW

1K

ACCBABX0

FM6FM62Q025N7MGN1

GOLF

VOLKSWAGEN-VW

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombi Limousine

715/2007*692/2008A

EURO5;A:P1/C1: M. N1 1

Diesel

0002 35AD 1968

F.1/F.2:+40 U. 7.2/8.2.+50 B. ANHANGEBETRIEB*0.1-1700 B

IS 8% STEIG.*ZUL.GES.GEW.D. ZUGES MAX.3410KG*FAHRZEUG

ST MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHR

YN. STABI. SYST.F. ANH.BETR.F. TEMP. 100 KM/H GER.3. AEND.V

O.2.9. AUSN.VO.Z. STVO*STUFE PM 5 AB TAG.ERSTZUL.4WA.ANR

LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.05.2009*

4199-4296 1705-1765

1454-1499 1374-1374

75

129 1910 1910

1080 880

78 3000 73

1500 680

195/65 R15 91H

195/65 R15 91H

SCHWARZ 9/-

e1*2001/116*0242*29

18.02.09 1K1 GNE10580

VOLKSWAGEN

EWG - Übereinstimmungsbescheinigung

Die Übereinstimmung bescheinigt, dass die Fahrzeug:

1.1. Marke: VOLKSWAGEN VW

1.2. Modell: ACCUBABX

1.3. Baujahr: 1968

1.4. Hersteller: VOLKSWAGEN

1.5. Fahrzeugtyp: GOLF

1.6. Bauart: GOLF

1.7. Bauart: GOLF

1.8. Bauart: GOLF

1.9. Bauart: GOLF

1.10. Bauart: GOLF

1.11. Bauart: GOLF

1.12. Bauart: GOLF

1.13. Bauart: GOLF

1.14. Bauart: GOLF

1.15. Bauart: GOLF

1.16. Bauart: GOLF

1.17. Bauart: GOLF

1.18. Bauart: GOLF

1.19. Bauart: GOLF

1.20. Bauart: GOLF

1.21. Bauart: GOLF

1.22. Bauart: GOLF

1.23. Bauart: GOLF

1.24. Bauart: GOLF

1.25. Bauart: GOLF

1.26. Bauart: GOLF

1.27. Bauart: GOLF

1.28. Bauart: GOLF

1.29. Bauart: GOLF

1.30. Bauart: GOLF

1.31. Bauart: GOLF

1.32. Bauart: GOLF

1.33. Bauart: GOLF

1.34. Bauart: GOLF

1.35. Bauart: GOLF

1.36. Bauart: GOLF

1.37. Bauart: GOLF

1.38. Bauart: GOLF

1.39. Bauart: GOLF

1.40. Bauart: GOLF

1.41. Bauart: GOLF

1.42. Bauart: GOLF

1.43. Bauart: GOLF

1.44. Bauart: GOLF

1.45. Bauart: GOLF

1.46. Bauart: GOLF

1.47. Bauart: GOLF

1.48. Bauart: GOLF

1.49. Bauart: GOLF

1.50. Bauart: GOLF

1.51. Bauart: GOLF

1.52. Bauart: GOLF

1.53. Bauart: GOLF

1.54. Bauart: GOLF

1.55. Bauart: GOLF

1.56. Bauart: GOLF

1.57. Bauart: GOLF

1.58. Bauart: GOLF

1.59. Bauart: GOLF

1.60. Bauart: GOLF

1.61. Bauart: GOLF

1.62. Bauart: GOLF

1.63. Bauart: GOLF

1.64. Bauart: GOLF

1.65. Bauart: GOLF

1.66. Bauart: GOLF

1.67. Bauart: GOLF

1.68. Bauart: GOLF

1.69. Bauart: GOLF

1.70. Bauart: GOLF

1.71. Bauart: GOLF

1.72. Bauart: GOLF

1.73. Bauart: GOLF

1.74. Bauart: GOLF

1.75. Bauart: GOLF

1.76. Bauart: GOLF

1.77. Bauart: GOLF

1.78. Bauart: GOLF

1.79. Bauart: GOLF

1.80. Bauart: GOLF

1.81. Bauart: GOLF

1.82. Bauart: GOLF

1.83. Bauart: GOLF

1.84. Bauart: GOLF

1.85. Bauart: GOLF

1.86. Bauart: GOLF

1.87. Bauart: GOLF

1.88. Bauart: GOLF

1.89. Bauart: GOLF

1.90. Bauart: GOLF

1.91. Bauart: GOLF

1.92. Bauart: GOLF

1.93. Bauart: GOLF

1.94. Bauart: GOLF

1.95. Bauart: GOLF

1.96. Bauart: GOLF

1.97. Bauart: GOLF

1.98. Bauart: GOLF

1.99. Bauart: GOLF

2.00. Bauart: GOLF

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)