



Audi A6 Limousine

EZ 02/2005 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 510.151km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Limousine [DE - Lim4 2.7 TDI EU4, 2006 - 2006]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ4F75N097947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 510.151km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.698 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 187g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	100	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Stoßstabge hinten ersetzt. Rückfahrlich links ohne Funktion.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Radial
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,7 Ltr. - 132 kW V6 24V TDI
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• CD-Wechsler im Handschuhfach
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Durchladeeinrichtung mit Skisack	• Einparkhilfe vorn und hinten (APS)
• Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Heckklappenöffnung automatisch	• Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Mittelarmlehne vorn	• Multi-Media-Interface MMI
• Navigationssystem mit DVD	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Seitenairbag hinten	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Mistral
• Sitzheizung vorn	• Sound-System BOSE
• Sport-Fahrwerk	• Sportsitze
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)