



BMW M550 d xDrive

EZ 03/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 183.549km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung M550 d xDrive [DE - Kb5 M550 d EU6d-T, xDrive, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WBAJN91050BS82954	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 183.549km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 400 PS (294 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.219km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Exterieurumfänge Ceriumgrau
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckklappenbetätigung automatisch

- | | |
|---|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Luftfederung Hinterachse | • Mittelarmlehne hinten |
| • Motor 3,0 Ltr. - 294 kW Turbodiesel | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Integral - Aktivlenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sport-Fahrwerk (M-Technic) |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Aktive Sitzbelüftung vorn | • Alarmanlage |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik | • BMW Display-Key |
| • Bedienelemente galvanisiert | • Business-Paket |
| • Dachreling Hochglanz Shadow-Line | • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus |
| • Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) | • Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Head-up-Display |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Feinschliff |
| • Innovations-Paket | • Instrumentenanzeige, multifunktional |
| • Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Navigations-Paket ConnectedDrive |

• Panoramadach (Glas)	• Parkassistent-Paket
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa mit Farbnaht	• Sitzheizung vorn + hinten
• Ski-/Snowboardtasche	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Sound-System Harman-Kardon	• Standheizung
• Winterfreude-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













28.03.2019	0005	CRS000496	2	2	294/4400	250
M1	AC		4962		1868	
WBAJN91050BS82954		3	1488		2030	
BMW				90		
G5K			202	2620	2620	
JN91			1255	1455		
DAW50000			1255	1455		
			74	2900	68	
M550D XDRIVE			2000	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			245/35R20	95Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/30R20	97Y		
Kombilimousine						
715/2007*2017/1347BG			GRAU		7	
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*1750*05			
Diesel			11.10.2018	K	FF8586	
0002	36BG	2993				
7.2/8.2: +150 B.ANHÄNGEBETRIEB			*WW.AHK LT.EGTG *			





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)