



Renault Megane Dynamique

EZ 08/2005 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 190.996km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Dynamique [DE - Cp/Ca2 2.0 EU4, Dynamique, (Facelift) 2006 - 2007]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN VF1EM0U0634348332	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.996km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 135 PS (99 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Airbaglampe leuchtet, Infotainmentdisplay ohne Funktion

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Confort-Paket
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Motor 2,0 Ltr. - 99 kW
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Außentemperaturanzeige
- Klimaanlage
- Fensterheber elektrisch hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckscheibe heizbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Modellpflege
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Fensterheber elektrisch vorn



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Luxe-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem Carminat 1 (mit Monochrom-Display) | • Style-Paket |
| • Windschott (Netz) | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Überschlag-Schutzsystem (aktiver Überrollbügel) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player |
| • Klimaautomatik | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Sitzheizung vorn |
| • Innenausstattung: Leder | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)