



Mercedes-Benz A 160 CDI / d

EZ 03/2017 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 149.850km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 70***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	A 160 CDI / d [AT - LimS5 A 160 CDI / d EU6, Urban, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Limousine	WDD1760111J571002	-	149.850km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
03/2027 / Vorhanden	Teilleder	90 PS (66 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Nein	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.461 ccm	liegt nicht vor	38.295km	08/2019
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 6	5	4/5	Schaltgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
03/2017	Schwarz	2	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Österreich	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	102g/km (NEFZ)		3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	230 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	80 	Kotflügel vorne rechts	90 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	100 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	245 	Heckklappe	95 
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Innenhimmel schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
• Parameterlenkung	• Reifendruckwarner
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitz-Komfort-Paket
• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sitze vorn neigungsverstellbar	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss	• Wegfahrsperrung
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Einstiegsleisten beleuchtet	• Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Fußmatten Velours	• Infotainment-System: Remote Online
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Licht- und Sicht-Paket
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED High Performance
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)