



Mitsubishi Outlander Plus 4WD

EZ 09/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 167.994km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander Plus 4WD [DE - SUV5 2.0 MIVEC EU6d-T, Plus 4WD, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXTGF7WKZ000752	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.994km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.611km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Sitzreihe vollständig versenkbar (HIDE & SEAT)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Dachreling silber
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Eco-Drive
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenten-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - INVECS III CVT (6-Stufen mit Sport-Modus)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Gurtstraffer vorn
- Heckleuchten LED

• Heckscheibe abgedunkelt	• Heckscheibe heizbar
• Innen-/ Außentemperaturanzeige	• Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik
• Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack-Optik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen verstellbar
• Kotflügelverbreiterung	• Laderaumabdeckung
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole mit Ablagefach
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW MIVEC KAT
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2670 mm
• Regen-/Lichtsensor	• Regensensor
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Smart Key	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 7-Sitzer	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• SmartphoneLink Display Audio II (SDA II)
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (ASG)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-/Audio-Schnittstelle	• Unterfahrschutz (Silber)
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zeituhr (digital)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	




Sonderausstattung


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)