



Volkswagen Golf Trendline BMT

EZ 11/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 275.184km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline BMT [AT - Kb5 1.6 TDI BlueMotion Tech. EU5, Trendline, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZEP537090	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 275.184km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

(6 mm)

Vorne rechts

(6 mm)

Hinten links

(6 mm)

Hinten rechts

(6 mm)

Fremdkörper
im Reifen,
Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	115	Beifahrtür	120
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	215 
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	370 
Motorhaube	145	Heckklappe	210 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;

Sonstige technische Mängel

Airbag leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn

- | | |
|--|---|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kühlergrill schwarz |
| • Lautsprecher (4) | • Lenkrad (3 Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: Night Blue Metallic |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player) | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Schlechtwege-Fahrwerk |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Formular zur Registrierung eines Kraftfahrzeugs in Österreich. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motorleistung), die Identifizierung des Halters (Name, Adresse) und die Angabe der Versicherungsdaten. Ein Stempel mit dem Datum '01. Juli 2018' ist auf dem Formular zu sehen.

Formular zur Registrierung eines Kraftfahrzeugs in Österreich. Es enthält Felder für die Fahrzeugkennung (Typ, Baujahr, Motorleistung), die Identifizierung des Halters (Name, Adresse) und die Angabe der Versicherungsdaten. Ein Stempel mit dem Datum '01. Juli 2018' ist auf dem Formular zu sehen.



Service-Nachweis 6. Ein Dokument, das die Wartungsarbeiten an einem Fahrzeug festhält. Es enthält eine Tabelle mit den verschiedenen Servicepunkten (Ölwechsel, Filterwechsel, etc.) und die entsprechenden Daten (Datum, Kilometerstand). Ein Stempel mit dem Datum '01. Juli 2018' ist auf dem Dokument zu sehen.

Datenauszug
 Person: Andrej Robert B. D. D.
 Geburtsdatum: 19.01.1975
 Geburtsort: Berlin

Personen

1. Andrej Robert B. D. D.
 2. Andrej Robert B. D. D.
 3. Andrej Robert B. D. D.
 4. Andrej Robert B. D. D.
 5. Andrej Robert B. D. D.
 6. Andrej Robert B. D. D.
 7. Andrej Robert B. D. D.
 8. Andrej Robert B. D. D.
 9. Andrej Robert B. D. D.
 10. Andrej Robert B. D. D.
 11. Andrej Robert B. D. D.
 12. Andrej Robert B. D. D.
 13. Andrej Robert B. D. D.
 14. Andrej Robert B. D. D.
 15. Andrej Robert B. D. D.
 16. Andrej Robert B. D. D.
 17. Andrej Robert B. D. D.
 18. Andrej Robert B. D. D.
 19. Andrej Robert B. D. D.
 20. Andrej Robert B. D. D.
 21. Andrej Robert B. D. D.
 22. Andrej Robert B. D. D.
 23. Andrej Robert B. D. D.
 24. Andrej Robert B. D. D.
 25. Andrej Robert B. D. D.
 26. Andrej Robert B. D. D.
 27. Andrej Robert B. D. D.
 28. Andrej Robert B. D. D.
 29. Andrej Robert B. D. D.
 30. Andrej Robert B. D. D.
 31. Andrej Robert B. D. D.
 32. Andrej Robert B. D. D.
 33. Andrej Robert B. D. D.
 34. Andrej Robert B. D. D.
 35. Andrej Robert B. D. D.
 36. Andrej Robert B. D. D.
 37. Andrej Robert B. D. D.
 38. Andrej Robert B. D. D.
 39. Andrej Robert B. D. D.
 40. Andrej Robert B. D. D.
 41. Andrej Robert B. D. D.
 42. Andrej Robert B. D. D.
 43. Andrej Robert B. D. D.
 44. Andrej Robert B. D. D.
 45. Andrej Robert B. D. D.
 46. Andrej Robert B. D. D.
 47. Andrej Robert B. D. D.
 48. Andrej Robert B. D. D.
 49. Andrej Robert B. D. D.
 50. Andrej Robert B. D. D.
 51. Andrej Robert B. D. D.
 52. Andrej Robert B. D. D.
 53. Andrej Robert B. D. D.
 54. Andrej Robert B. D. D.
 55. Andrej Robert B. D. D.
 56. Andrej Robert B. D. D.
 57. Andrej Robert B. D. D.
 58. Andrej Robert B. D. D.
 59. Andrej Robert B. D. D.
 60. Andrej Robert B. D. D.
 61. Andrej Robert B. D. D.
 62. Andrej Robert B. D. D.
 63. Andrej Robert B. D. D.
 64. Andrej Robert B. D. D.
 65. Andrej Robert B. D. D.
 66. Andrej Robert B. D. D.
 67. Andrej Robert B. D. D.
 68. Andrej Robert B. D. D.
 69. Andrej Robert B. D. D.
 70. Andrej Robert B. D. D.
 71. Andrej Robert B. D. D.
 72. Andrej Robert B. D. D.
 73. Andrej Robert B. D. D.
 74. Andrej Robert B. D. D.
 75. Andrej Robert B. D. D.
 76. Andrej Robert B. D. D.
 77. Andrej Robert B. D. D.
 78. Andrej Robert B. D. D.
 79. Andrej Robert B. D. D.
 80. Andrej Robert B. D. D.
 81. Andrej Robert B. D. D.
 82. Andrej Robert B. D. D.
 83. Andrej Robert B. D. D.
 84. Andrej Robert B. D. D.
 85. Andrej Robert B. D. D.
 86. Andrej Robert B. D. D.
 87. Andrej Robert B. D. D.
 88. Andrej Robert B. D. D.
 89. Andrej Robert B. D. D.
 90. Andrej Robert B. D. D.
 91. Andrej Robert B. D. D.
 92. Andrej Robert B. D. D.
 93. Andrej Robert B. D. D.
 94. Andrej Robert B. D. D.
 95. Andrej Robert B. D. D.
 96. Andrej Robert B. D. D.
 97. Andrej Robert B. D. D.
 98. Andrej Robert B. D. D.
 99. Andrej Robert B. D. D.
 100. Andrej Robert B. D. D.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Fremdkörper im Reifen, Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrertür (Delle, Rost)



Beifahrertür (Delle, Rost)




Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)