



Toyota Proace L1 Team Deutschland

EZ 03/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 151.820km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 63***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L1 Team Deutschland [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6d-T, L1 Team D S/S, 2018 - 2021]		
Kategorie Van	FIN YARVEAHXKGZ138871	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.820km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.466km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 189g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	295 	Heckklappe	90
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Tiergeruch; Serviceheft fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 2.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar	• 3. Bremsleuchte
• 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiobedienung am Lenkrad
• Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Beifahrereinzelsitz	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	• Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
• Fahrassistentz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistentz-System: Pre-Collision-System (PCS)
• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (LDA)	• Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	• Farbmonitor

• Farbmonitor	• Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
• Frontscheibe Verbundglas	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäcksicherungsnetz
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach abschließbar
• Head-up-Display	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Aluminium eloxiert, braun	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie/Aufbau: Kombi
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Ladeboden Antirutschbelag (Polypropylen)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchte	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW D-4D KAT
• Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: SICILY BLACK	• Radstand 3275 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitzbank verschiebbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebetür links mit Verglasung
• Schiebetür rechts mit Verglasung	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Service-System: Wi-Fi	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 8-Sitzer
• Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum	• Stop&Go-System (TSGS)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Stoßfänger mit Chromeinlage
• Tagfahrlicht	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	




Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)