



Mini Clubman One

EZ 11/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 71.752km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman One [DE - LimS3 One 1.2 EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WMWXN710603C46072	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.752km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 70.838km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	135	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Fahrzeug zum Aufnahme Zeitpunkt zugeparkt, schadensaufnahme erschwert; Fahrzeug zum Aufnahme Zeitpunkt stark verschmutzt, schadensaufnahme erschwert;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) Edelstahl
• Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)	• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel schwarz
• Bremsassistent	• Bremsenergierückgewinnung
• Dach Wagenfarbe	• Dachhimmel Satellite Grey
• Dachspoiler	• Drehzahlmesser
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Elektron. Bremskraftverteiler	• Elektron. Sperrdifferential
• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	• Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
• Fensterheber elektrisch vorn	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter	• Griffleiste Heckklappe, Schwarz matt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
• Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Schwarz	• Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
• Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 3-türig	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Kopfstützen
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Motor 1,2 Ltr. - 75 kW 12V	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht
• Türgriffe innen verchromt	• Uni-Lackierung
• USB-Schnittstelle	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralinstrument mit LED-Ring	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Außentemperaturanzeige	• Dynamische Traction Control (DTC)
• Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar	• Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK



Sonderausstattung

• Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display)	• Ausstattungs-Paket: Salt
• Blinkleuchten Weiß	• Klimaanlage
• Lenkrad (Sport/Leder)	• MINI Connected (Schnittstelle)
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC)
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Sitzheizung vorn
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Licht-Paket
• Ambiente-Beleuchtung	• Leseleuchten vorn
• Ablage-Paket	• Laderaumboden variabel
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	• Nebelscheinwerfer
• Bordcomputer	• Fußmatten Velours
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












24.11.2016	0005	BXJ00272X	2	1	75/4000	195
M1	AB		3821-3821		1727-1727	
WMWKN710603C46072		3	1414-1414		1165-1165	
MINI			-	-	-	-
UKL-L			109	1570	1570	
XN71			865	765	-	
6H1400C0			865	765	-	
-			79	3750	70	
One			-	-	4	-
BAYER.MOT.WERKE-BMW			175/65 R15 84H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65 R15 84H			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2015/45W			Schwarz	9		
EURO6:W:PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0371*24			
Benzin			02.06.2016	K	ER554610	
0001	36W0	1198	-			





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)