



Volkswagen Transporter Multivan Comfortline FWD

EZ 03/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 56.510km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Comfortline FWD [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Comfortline, 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZLH039411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 56.510km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.938 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 53.195km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

“Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.”

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Anhängerkupplung Kopf nicht im Fahrzeug gefunden Nur 6 Sitze vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor

• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts	• Fensterheber elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Haltegriffe A-Säulen	• Handschuhfach abschließbar
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Bright Brushed Grey
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Karosserievariante: Normaldach
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum
• Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)	• Kraftstofftank: 70 Ltr.
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mobile Online Dienste App-Connect
• Mobile Online Dienste We Connect Plus	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß an C-Säule
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2 Drehsitze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)	• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Verzurrösen Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	• Zuheizer
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion | • Frontscheibe heizbar |
| • Fußmatten Fahrerhaus: Gummi | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER) |
| • Lackierung: Metallic-Lackierung | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand |
| • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten | • Sprachsteuerungs-System |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)