

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

31.07.2026 11:57


Berichts-Nr:

FIN:

WAUZZZF25PN079086



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BNF
Erstzulassungsdatum:	26.06.2023
Laufleistung:	51.912 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Firmamentblau Metallic
Farbe Dach:	Firmamentblau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.800 KM

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A
 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
 4-Zonen-Komfortklimaautomatik
 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail
 Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H
 Abgaskonzept, EU6 AP
 Ablagepaket
 Abwicklung Serie
 Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
 Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent
 Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit
 Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und
 Abbiegeassistent
 AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
 Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
 Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben
 Ambiente-Lichtpaket
 Anhängervorrichtung
 Assistenzpaket Tour
 Audi AG
 Audi connect Navigation & Infotainment
 Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
 Control
 Audi drive select
 Audi music interface
 Audi phone box
 Audi pre sense front
 Audi pre sense rear
 Audi Soundsystem
 Audi virtual cockpit plus
 Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
 Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
 beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.
 Außenspiegel links, asphärisch
 Außenspiegel rechts, asphärisch
 Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
 Batterie 380A (68Ah)
 Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
 Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback
 und Aluminiumoptik Interieur
 Betriebserlaubnis Nachtrag
 Bordliteratur in Deutsch
 Bordwerkzeug
 Businesspaket
 Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachreling in Aluminium
 Datenmodul Europa
 Dekoreinlagen Aluminium Fragment
 design
 Dieselmotor
 Digitaler Radioempfang
 Doppelton-Signalhorn
 Einbauteile f.4 Zyl.Motore
 Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
 Elektrische Luftzusatzheizung
 Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-
 Schriftzug
 Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung
 Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-
 tungsmaßnahmen
 Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
 Federung Standard
 Fertigungsablauf Standard
 Folienbeklebung
 Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
 Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
 Fußhebelwerk "Standard"
 Fußmatten vorn und hinten
 Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
 Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
 Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
 Glanzpaket
 Heckblende (ECE)
 Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
 Heckspoiler
 Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-
 /mehrfarbig
 Interieurelemente oben in Kunstleder
 Kältemittel R1234yf
 Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
 Kein Selbstabholer
 Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenträger vorn
 Kindersicherheits-Paket



Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Geräuschkompensation
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Head-up-Display
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne integriertes Mautsystem
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, ohne Safelock	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Luftqualität-Paket
Ladeboden	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ländergruppe A	Ohne Nachtsichtsystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Leder Milano	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Scheinwerfer	Ohne Sonnenschutzrollo
Linkslenker	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Manuell betätigte Türen	Ohne Trennwand
Matrix LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne Vorkonditionierung
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Wandhalterung
Mild-Hybrid	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus.Warnleuchten
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Panorama-Glasdach
Normalsitze vorn	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	PKW-Ausführung
Ohne Allradlenkung	Progressivlenkung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	quattro
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne Car2X	Räder der Serie
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18
Ohne Dekorfolien/Embleme	Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Radschrauben Standard
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Rechtsverkehr
Ohne Feuerlöscher	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Frontspoiler	Reifen 245/45 R 19
Ohne Garagentoröffner	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifendruck-Kontrollanzeige



Reifenreparaturset
Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic (für Allrad)
Schalt-/Wählhebelknopf
Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Serienfahrwerk
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
Querverkehrsassistent hinten
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger design line
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfand Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädderverbau in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin			Winter	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen hinten rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen



» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF25PN079086

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:


Ja




» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag




3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Reifen hinten rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

