



Mercedes-Benz A 180

EZ 10/2021 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 60.390km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung A 180 [DE - LimS5 A 180 EU6d, Progressive, 2019 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN W1K1770841N260713	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.390km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 49.150km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	80	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Regen-/Lichtsensoren
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED

- | | |
|--|---|
| • Tempomat | • Touchpad (Mittelkonsole) |
| • USB-Anschluss im Fond | • Licht- und Sicht-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Innenausstattung: Zierteile Carbon | • Komfortsitze vorn |
| • Getränkehalter vorn (doppelt) | • Lenkrad (Leder) |
| • Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Infotainment-Paket High-End |
| • Innenausstattung: Zierteile Carbon, dunkel | • Innenhimmel schwarz |
| • Metallic-Lackierung | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sound-System | • Vorrüstung car sharing |
| • Konnektivität-Paket | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste | • Smartphone integriert |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Sitzheizung vorn |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Vorrüstung car sharing |
| • Konnektivität-Paket | • Navigationssystem: Festplattennavigation |
| • Service-System: Erweiterte Navigationsdienste | • Smartphone integriert |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic | • Digitales Instrumenten-Display |
| • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation | • Media-Display |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)