



Ford Custom 310 L1 Trend

EZ 08/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 152.966km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 310 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6, 310 L1 Trend, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1HR82936	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.966km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.043km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 181g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(7 mm)

Hinten rechts



(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: vehicle.tire-type-label.without-tires
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



-

Vorne rechts



-

Hinten links



-

Hinten rechts



-

Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	80	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	75
Türe hinten links	150 	Türe hinten rechts	55
Seitenteil hinten links	145 	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	65	Heckklappe	135 
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Bordcomputer
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fensterheber elektrisch
- Generator 220 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2933 mm

• Radvollabdeckungen	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Schmutzfänger vorn	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten	• Servolenkung
• Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger teillackiert
• Trend	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung elektrisch	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar



Sonderausstattung

• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem Ford SD
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Doppelklimaanlage	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fondraumheizung	• Frontscheibe heizbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Lenkrad (Leder)
• Metallic-Lackierung	• Radioempfang Digital (DAB)
• Rückfahrkamera mit Farbdisplay	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Sicht-Paket 3
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Steckdose 230V / 150 Watt	• Trittstufe unter Schiebetür links
• Trittstufe unter Schiebetür rechts	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Verglasung stark getönt	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)