



Opel Insignia Innovation

EZ 01/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 126.091km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 39***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Innovation [DE - LimS5 1.5 Turbo EU6d-T, INNOVATION, 2018 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN W0VZT6EB2K1035654	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.091km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.490 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.292km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 158g/km (WLTP) 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	1510 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	1450 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	90	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Abbiegelicht
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bremsassistent	• Drehzahlmesser
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsleisten mit Schriftzug
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Ergonomiesitz vorn links
• Fahrassistentz-System: Abstandswarner	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Feststellbremse elektrisch
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Frontkamera
• Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Heckleuchten LED

- | | |
|--|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Luftfeuchtesensor | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE |
| • Reifen 225/55 R17 ..W | • Reifendruckwarner |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Sicht-Paket | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachhimmel schwarz |
| • Ergonomiesitz vorn rechts | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad heizbar |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Nebelscheinwerfer | • Pedale Aluminium |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Seitenscheiben geräuschkämmend | • Sitzheizung vorn |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)