



Ford Galaxy Titanium

EZ 01/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 152.483km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Galaxy Titanium [DE - Van5 1.6 EcoBoost EU5, Titanium, 2011 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WF0MXXGBWMBJ80173	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.483km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.120km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 171g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachkonsole mit 5 Staufächer + Zusatzspiegel für den Fondbereich
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußraumleuchte vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Check-Control-System
- Einstiegschienen vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|---|--|
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,6 Ltr. - 118 kW EcoBoost KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Reifen-Reparaturkit |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Titanium |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | • Zusatzheizung |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) | • Bordcomputer |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Business-Paket 1 | • Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • AUX-IN-Anschluss |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)