



Opel Corsa Edition

EZ 08/2022 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 50.870km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 64***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Edition [DE - LimS5 1.2 EU6d, Edition, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHMHDN4228855	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 50.870km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 120g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	85	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Motorhaube lässt sich nicht öffnen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

• 4 Lautsprecher	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle)
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dach Wagenfarbe
• Edition	• Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Farbdisplay (3,5 Zoll)	• Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
• Gepäckraumbeleuchtung (LED)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibenwischer	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Kopf-Airbag-System	• Kraftstofftank 40 Ltr.
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Leseleuchten vorn (2)
• Motor 1,2 Ltr. - 55 kW	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: ORANGE FIZZ/SPICY ORANGE	• Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|--|
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |



Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Parkpilotsystem hinten |
| • Reserverad (Vorrüstung) | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Orange-Power Metallic | |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)




Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)




Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Kratzer)




Motorhaube (Verformung, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)