



## Nissan Note Visia

EZ 06/2011 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 278.175km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 24\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                          |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Nissan                                       | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Note Visia [DE - Van5 1.4 EU5, visia, (Facelift) 2010 - 2013] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>SJNFAAE11U2075333                                                                 | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>278.175km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>06/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                         | Leistung<br>88 PS (65 KW)                                         | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.386 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                             | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                                  | Sitze<br>5                                                                               | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2011                                              | Farbe<br>Grau                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                          | CO2-Emissionen<br>150g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>6.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links   Vorne rechts   Hinten links   Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 125                                                                                     | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 125                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | -                        |
| Türe hinten links       | 180  | Türe hinten rechts       | 125                      |
| Seitenteil hinten links | 180  | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 125                                                                                     | Heckklappe               | 125                      |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Aufgrund des zugeparkten Zustands sind weitere Schäden oder Mängel an der Karosserie nicht auszuschließen.

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 65 kW KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten Weiß
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modelljahr 2009
- Nebelschlussleuchte
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzbank verschiebbar

- |                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| • Rücksitzlehne geteilt                  | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium       | • Scheinwerfer Klarglas               |
| • Seitenschutzleisten                    | • Servolenkung                        |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff       |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                  | • Wegfahrsperre (elektronisch)        |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung  | • Airbag Fahrerseite                  |
| • Airbag Beifahrerseite                  | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite       |
| • Seitenairbag                           | • Modellpflege                        |
| • Schutzleisten Stoßfänger               | • Zentralverriegelung                 |



## Sonderausstattung


---

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









| DEKRA                                                                                                                                         |      |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|
| 01.06.11                                                                                                                                      | 1329 | ABV000063 | 2 01 32 85 / 5200 165 |
| M1                                                                                                                                            | AF   |           | 4100 1691             |
| SJNFRAE11U2075333                                                                                                                             |      |           | 1550 1167-1225        |
| NISSAN                                                                                                                                        |      |           |                       |
| E11                                                                                                                                           |      |           | 139 50 1546           |
| A                                                                                                                                             |      |           | 827 793 1546          |
| A01                                                                                                                                           |      |           | 827 793               |
|                                                                                                                                               |      |           | 76 3900 172           |
| NISSAN NOTE                                                                                                                                   |      |           | 760 510 5             |
| NISSAN (CH)                                                                                                                                   |      |           | 175/65R15 78R         |
| Fz.z. pers. bef. b. 8 Spl.                                                                                                                    |      |           | 175/65R15 78R         |
| Mehrzweckfahrzeug                                                                                                                             |      |           |                       |
| 70/220/EEC*2003/76/EC (8)                                                                                                                     |      |           |                       |
| EURO 4                                                                                                                                        |      |           |                       |
| Benzin                                                                                                                                        |      |           |                       |
| 0001                                                                                                                                          | 0462 | 1386      | VR644J1B              |
| Die Ausnahme wurde am 27.01.2011 durch die Bezirksreg.<br>elung Köln erteilt: e11*2001/116*0268*10 v. 15.01.2010<br>(bzgl. 8 47 Abs. 6 StVZO) |      |           |                       |
| Aufhebungssetzung<br>(bei Zulassung wieder vorhanden)                                                                                         |      |           |                       |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)