



Volkswagen Transporter Multivan Trendline

EZ 04/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 296.955km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZHH123621	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 296.955km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 270.181km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER

• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t



Sonderausstattung


• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)	• Ausführung: BlueMotion Technology
• Bodenbelag: Teppich verstärkt	• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Fußmatten Fahrerhaus: Velours	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mobiltelefon Schnittstelle und WLAN-Hotspot
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Radkappen
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Zuziehhilfe für Heckklappe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)




Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)