



Renault Clio Zen

EZ 02/2021 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 76.331km
Besteuerung: Regelbesteuert (Österreich)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Zen [AT - LimS5 1.0 TCe 90 EU6d, Zen, 2020 - 2022]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1RJA00866610615	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.331km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 91 PS (67 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.217km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2021	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Bestimmung	01	
	VF1RJA00866610615	
Assung am:	16.02.2021	A6 Genehmigungsda
Grundlage	EG-Betriebserlaubnis	
nummer	e2*2007/46*0676*07	
e		
ugart	M1/Personenkraftwagen	
	RENAULT	
nung	CLIO	
ersion	RJA/BE2/MT6UA4GA5000	
assungen	1	
stimmungsbescheinigung		
ieses Fahrzeug-Genemigungsdokumentes		

[illegible]

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: _____

Datum: 24.08.20 Kilometer-Stand: 11.661	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Werk:
Art der Arbeit: Wartung (A) ☒ ☐	Stempel: SONNLEITNER Wien GmbH Gewerbeparkstraße 11, 1220 Wien Donaustadt Tel.: 01/73200 www.sonnleitner-auto.com	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

Datum: 4.5.22 Kilometer-Stand: 10.986	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Werk:
Art der Arbeit: Wartung (OLIOF) ☒ ☐	Stempel: SONNLEITNER Wien GmbH Gewerbeparkstraße 11, 1220 Wien Donaustadt Tel.: 01/73200 www.sonnleitner-auto.com	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

Datum: 23.1.24 Kilometer-Stand: 44.253	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Werk:
Art der Arbeit: Wartung (F. 1.3F. am) ☒ ☐	Stempel: SONNLEITNER Wien GmbH Gewerbeparkstraße 11, 1220 Wien Donaustadt Tel.: 01/73200 www.sonnleitner-auto.com	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

6.10

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN: _____

Datum: 29.01.25 Kilometer-Stand: 56.732	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Werk:
Art der Arbeit: Wartung (OLIOF, LF, ZK) ☒ ☐	Stempel: SONNLEITNER Wien GmbH Gewerbeparkstraße 11, 1220 Wien Donaustadt Tel.: 01/73200 www.sonnleitner-auto.com	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

Datum: 27.04.24 Kilometer-Stand: 70.017	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Werk:
Art der Arbeit: Wartung ☒ ☐	Stempel: SONNLEITNER Wien GmbH Gewerbeparkstraße 11, 1220 Wien Donaustadt Tel.: 01/73200 www.sonnleitner-auto.com	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

Datum: _____ Kilometer-Stand: _____	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Werk:
Art der Arbeit: Wartung ☐ ☐	Stempel:	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK ☐		
*siehe spezifische Seite		

6.10



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange vorne (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)