



Mercedes-Benz C 180 CGI T

EZ 05/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 75.598km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI T [DE - Kb5 C 180 EU6d-T, Avantgarde, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052401F756431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.598km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.721km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(2 mm)

Hinten rechts


(2 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	70
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	75
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	75	Heckklappe	95
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Aktive Motorhaube
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn links elektr. verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Beckenairbag vorn (Pelvisbag) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • KeyFree-Startsystem |
| • Keyless Go Startanlage | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite |
| • Start/Stop-Anlage | • Tempomat |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Tagfahrlicht LED | • Getriebe Automatik - (9-Stufen) |
| • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Avantgarde Interieur | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Innenhimmel Stoff |
| • Innenraumlicht-Paket | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Scheibenwaschanlage beheizt | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Spiegel-Paket | • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole) |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) | • Scheinwerfer LED High Performance |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.05.2018	1313	EIC009837	2	01	115	7500
M1	AC		4771-4771		1839-1839	
WDD20S2401F756431	1		1467-1467		1500-1500	
Mercedes-Benz			-	75		
204 K			139	2075	2075	
R231Q0			950	1155		
CZAA1522			950	1155		
-			76	3750	72	
C 180			1800	750	5	
Daimler (D)			225/40 R19 93Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/35 R19 93Y XL			
Kombilimousine			-			
715/2007*136/2014W			SCHWARZ	9/-		
EURO6;W:PI/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0457*37			
Benzin			11.01.2018	K	HV882209	
0001	36W0	1595				
F. 1/F. 2: +60 b. Anh. Betr. *7. 2/8. 2: +90 b. Anh. Betr. *Fz ist bei werksseitig montiert. AHK u. ESP m. spez. fahrdyn. Sta bi. Syst. f. Anh. Betr. f. Tempo 100 km/h gem. 5. Aend. VO. z. 9. Ausn. VO. z. StVO. ausgestattet*						

(3) Prüman: Eschweiler, 0100-000100-00
Version Systemdaten-Anwendung: 4.28.4

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüflakette wurde zugeteilt
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kunden, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Falligkeit der nächsten Hauptuntersuchung: 08.2027

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTU mbH

Kundennummer		Mercedes-Benz C 180	
Werkzeugzeichen		WDD20S2401F756431	
WZ-Typ		69.721 km	
Fahrzeugkenn			
am-Stand			

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	AM	Automatikgetriebeölspülung nach Tex-Eckart durchführen, Filter, Dichtung (Ölwanne komplett mit Schrauben erneuern), inkl. 12 ltr. Getriebeöl 9134 bei 9 Gang 725.8 Serbie, Probefahrt	630,25	1AW	V	630,25
2	AK	Zündkerzen erneuern	9,10	11AW	V	100,10
3	95875	ZK NIK SILZFR8075 Zündkerze	15,91	4Stk	V - 20%	30,91

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)