



Opel Corsa Elegance

EZ 07/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 113.343km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Elegance [DE - LimS5 1.2 EU6d, Elegance, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHMHDL4268947	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.343km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP) 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	255 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	190 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Ölfilm/verschlammt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Silber / Schwarz (Grau)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kraftstofftank 40 Ltr.

- | | |
|--|---|
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leseleuchten vorn (2) | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Motor 1,2 Ltr. - 55 kW |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: PEPPERONCINO RED | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | |




Sonderausstattung

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| • Dach Kontrast-Lackierung | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
|----------------------------|--------------------------------------|


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.07.2020	1889	ABT00014.4	2	1	55/5750	171
M1	AB		4055-4055		1745-1745	
VXKUPHMHDL4268947			1430-1435		1055	
OPEL				55		
U			123	1550	1650	
P			782	870		
HMHDL-X1B300			782	870		
			74	3750	68	
CORSA			500	500	5	
PSAAUTOMOBILES (F)			195/55 R16 87H			
Fz.z.Pers.bef.h. 8 Spl.			195/55 R16 87H			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AM			Rot		3	
EURO6 WLTP-AM-P/C: M. N1			02*2007/46*0639*08			
Benzin			19.12.2019	K	FR536784	
0001	36AM	1199				

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbescheinigung)

1. Kennzeichen: [REDACTED]

2. Fahrzeugkategorie: [REDACTED]

3. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

4. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

5. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

6. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

7. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

8. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

9. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

10. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

11. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

12. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

13. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

14. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

15. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

16. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

17. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

18. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

19. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

20. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

21. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

22. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

23. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

24. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

25. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

26. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

27. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

28. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

29. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

30. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

31. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

32. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

33. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

34. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

35. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

36. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

37. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

38. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

39. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

40. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

41. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

42. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

43. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

44. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

45. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

46. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

47. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

48. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

49. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

50. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

51. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

52. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

53. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

54. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

55. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

56. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

57. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

58. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

59. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

60. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

61. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

62. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

63. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

64. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

65. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

66. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

67. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

68. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

69. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

70. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

71. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

72. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

73. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

74. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

75. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

76. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

77. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

78. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

79. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

80. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

81. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

82. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

83. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

84. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

85. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

86. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

87. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

88. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

89. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

90. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

91. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

92. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

93. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

94. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

95. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

96. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

97. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

98. Fahrzeugnummer: [REDACTED]

99. Fahrzeugtyp: [REDACTED]

100. Fahrzeugnummer: [REDACTED]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Motorhaube (Anderer Schaden): Kühkwasser Ölig/Braun



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer)




Dach (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)