



## Volkswagen Transporter 4MOTION

EZ 06/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 167.038km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 99\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                             |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Transporter 4MOTION [DE - Ka4 2.0 TDI 4Motion EU6d, 2021 - 2023] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>WV1ZZZ7HZPH068770                                                                    | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>167.038km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>07/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja (digital)                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                      | Letzter Service<br>148.000km                                   | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>2                                                                                  | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2023                                        | Farbe<br>Silber                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                             | CO2-Emissionen<br>199g/km (WLTP)                               | Kraftstoffverbrauch<br>7.6l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

  
(5 mm)

Vorne rechts

  
(5 mm)

Hinten links

  
(7 mm)

Hinten rechts

  
(7 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 170  | Beifahrertür             | 120                      |
| Kotflügel vorne links   | 130                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 130                      |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 110                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 120                      |
| Motorhaube              | 350  | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Frontscheibe Verbundglas
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Radkappen
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Fensterheber elektrisch
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckklappe ohne Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung

- |                                                                                             |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Airbag Beifahrer abschaltbar                                                              | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                             |
| • Anti-Blockier-System (ABS)                                                                | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR)                            |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent                |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)                                                | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent                |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                                                   | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Tagfahrlicht                                                                              | • Rußpartikelfilter                                         |
| • Antriebsart: Allradantrieb                                                                | • Getriebe 6-Gang                                           |
| • Servolenkung elektro-mechanisch                                                           |                                                             |



## Sonderausstattung

- |                                                                                  |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                              | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi                                    |
| • Federung hinten verstärkt                                                      | • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum                           |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten                            | • LKW-Zulassung                                                             |
| • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless                           | • Schriftzug Transporter am Kotflügel                                       |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar                               | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz                        |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest                                               | • Lackierung: Metallic-Lackierung                                           |
| • Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster                                            | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar                    |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch                               | • Verzurrösen verstärkt                                                     |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB) | • Multifunktionsanzeige Plus                                                |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn                                  | • Notrufsystem                                                              |
| • Sprachsteuerungs-System                                                        | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten                                 |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor                              | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                          |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) |
| • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn                                | • Zuheizer                                                                  |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                                |                                                                             |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos
















|                                                         |                                                       |           |   |                    |            |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------|------------|----------|
| 06.06.2023                                              | 0603                                                  | BXT790540 | 2 | 02                 | 110 / 3250 | 180      |
| N1                                                      | BB                                                    |           |   | 4904               |            | 1904     |
| WV1ZZZ7HZPH068770                                       | X                                                     |           |   | 1980               |            | 1974     |
| VOLKSWAGEN, VW                                          |                                                       |           |   | -                  | 100        | -        |
| 7J0                                                     |                                                       |           |   | 199                | 2800       | 2800     |
| VGDNAA280X1                                             |                                                       |           |   | 1600               | 1550       | -        |
| NNAM6AM6A500916NVR24BKX2A                               |                                                       |           |   | 1600               | 1550       | -        |
| 30A                                                     |                                                       |           |   | 76                 | 2375       | 72       |
| TRANSPORTER                                             |                                                       |           |   | 2500               | 750        | 3        |
| VOLKSWAGEN-VW                                           |                                                       |           |   | 205/65 R16C        | 107/105T   |          |
| Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t                                   |                                                       |           |   | 205/65 R16C        | 107/105T   |          |
| Van                                                     |                                                       |           |   | -                  |            |          |
| 715/2007*2018/1832AR                                    |                                                       |           |   |                    |            | - / -    |
| EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2                          |                                                       |           |   | e1*2007/46*0130*50 |            |          |
| Diesel                                                  |                                                       |           |   | 15.11.22           | K          | GS545813 |
| 0002                                                    | 36AR                                                  | 1968      |   |                    |            |          |
| F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b.                             | Anhängetrrieb*techn.zul.Ge                            |           |   |                    |            |          |
| s-Masse d.Zugkombination:5300kg*                        | Bei werkseitig montier                                |           |   |                    |            |          |
| ter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabil.Syst.f.Anh.Betr.f.Te | mp.100 km/h gem.9.Ausn.VO.z.STVO*Höhe bis 2298*WW.AHK |           |   |                    |            |          |
| lt.EGTG*                                                |                                                       |           |   |                    |            |          |



[illegible]A white Volkswagen Transporter Carrella brochure is placed on a dark, textured car seat. The brochure features the Volkswagen logo at the top, followed by the text "Benvenuto al Volkswagen Transporter Carrella" and "Autoreg. 12/2003". Below the text are two images of the vehicle: a black one and a silver one. To the left of the brochure is a set of car keys. The keys include a black fob with a silver key, a red tag with handwritten text, and a black license plate that reads "H068770".

# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)





Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)