



Volkswagen Tiguan Sport & Style BMT
4Motion

EZ 04/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 126.786km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Sport & Style BMT 4Motion [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, 4Motion Sport & Style, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZCW545045	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 126.786km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 114.787km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	350 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	300 	Heckklappe	130
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig

• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Radstand 2604 mm	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Parkbremse elektrisch
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	



Sonderausstattung

• Ambiente-Paket	• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Laderaumboden variabel und herausnehmbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
• Perleffekt-Lackierung	• Raucher-Paket
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Top-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle	• Winter-Paket
• Ambiente-Beleuchtung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Panorama-Schiebedach elektrisch	• Einparkhilfe hinten
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Leseleuchten vorn und hinten

- Fußmatten Textil
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft
Rechtsvorschriften Deutschland
Fahrzeugbescheinigung Teil 1

Eintragungsnummer: **W 1000**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **DAEWOO**
Modell: **DAEWOO**
Typ: **DAEWOO**
Version: **DAEWOO**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **DAEWOO**
Modell: **DAEWOO**
Typ: **DAEWOO**
Version: **DAEWOO**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **DAEWOO**
Modell: **DAEWOO**
Typ: **DAEWOO**
Version: **DAEWOO**

DEKRA

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **DAEWOO**
Modell: **DAEWOO**
Typ: **DAEWOO**
Version: **DAEWOO**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **DAEWOO**
Modell: **DAEWOO**
Typ: **DAEWOO**
Version: **DAEWOO**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **DAEWOO**
Modell: **DAEWOO**
Typ: **DAEWOO**
Version: **DAEWOO**

VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Eintragungsnummer: **W 1000**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

Service Plus

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

Service Plus

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**

FAHRZEUG-IDENTIFIKATION

Hersteller: **VOLKSWAGEN**
Modell: **VOLKSWAGEN**
Typ: **VOLKSWAGEN**
Version: **VOLKSWAGEN**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Blasenbildung



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)