



Cupra Formentor VZ Tribe Edition 4Drive

EZ 07/2023 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 33.703km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Cupra	Typ/Verkaufsbezeichnung Formentor VZ Tribe Edition 4Drive [DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ Tribe Edition 4Drive, 2022 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKM6RR004594	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 33.703km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 310 PS (228 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.835km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenten-Paket L
- Fahrassistenten-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenten-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung |
| • Fensterzierleisten schwarz hochglänzend | • Frontkamera |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen |
| • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumboden variabel und herausnehmbar | • Leder-Paket (Cupra Dinamica) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Licht- und Regensensor |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten |
| • Motor 2,0 Ltr. - 228 kW 16V TSI | • Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht |
| • Notrufsystem | • Original Fahrzeug Farbe: Kliffgrau |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Pedale Dark Aluminium-Design | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radstand 2680 mm | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheinwerfer Voll-LED |
| • Schließ-/Startsystem Kessy Advanced | • Seitenairbag |
| • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen |
| • Sprachsteuerungs-System | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Steckdose 230V im Gepäckraum |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) |
|--|--|

- Sonderlackierung Exclusive

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Gebruiksaanwijzing	
1. Naam van de fabrikant	2.1.1
2. Type van het voertuig	2.1.2
3. Type van de motor	2.1.3
4. Type van de versnellingsbak	2.1.4
5. Type van de aandrijving	2.1.5
6. Type van de banden	2.1.6
7. Type van de wielen	2.1.7
8. Type van de remmen	2.1.8
9. Type van de stuurinrichting	2.1.9
10. Type van de afgasinrichting	2.1.10
11. Type van de afgasinrichting	2.1.11
12. Type van de afgasinrichting	2.1.12
13. Type van de afgasinrichting	2.1.13
14. Type van de afgasinrichting	2.1.14
15. Type van de afgasinrichting	2.1.15
16. Type van de afgasinrichting	2.1.16
17. Type van de afgasinrichting	2.1.17
18. Type van de afgasinrichting	2.1.18
19. Type van de afgasinrichting	2.1.19
20. Type van de afgasinrichting	2.1.20
21. Type van de afgasinrichting	2.1.21
22. Type van de afgasinrichting	2.1.22
23. Type van de afgasinrichting	2.1.23
24. Type van de afgasinrichting	2.1.24
25. Type van de afgasinrichting	2.1.25
26. Type van de afgasinrichting	2.1.26
27. Type van de afgasinrichting	2.1.27
28. Type van de afgasinrichting	2.1.28
29. Type van de afgasinrichting	2.1.29
30. Type van de afgasinrichting	2.1.30
31. Type van de afgasinrichting	2.1.31
32. Type van de afgasinrichting	2.1.32
33. Type van de afgasinrichting	2.1.33
34. Type van de afgasinrichting	2.1.34
35. Type van de afgasinrichting	2.1.35
36. Type van de afgasinrichting	2.1.36
37. Type van de afgasinrichting	2.1.37
38. Type van de afgasinrichting	2.1.38
39. Type van de afgasinrichting	2.1.39
40. Type van de afgasinrichting	2.1.40
41. Type van de afgasinrichting	2.1.41
42. Type van de afgasinrichting	2.1.42
43. Type van de afgasinrichting	2.1.43
44. Type van de afgasinrichting	2.1.44
45. Type van de afgasinrichting	2.1.45
46. Type van de afgasinrichting	2.1.46
47. Type van de afgasinrichting	2.1.47
48. Type van de afgasinrichting	2.1.48
49. Type van de afgasinrichting	2.1.49
50. Type van de afgasinrichting	2.1.50
51. Type van de afgasinrichting	2.1.51
52. Type van de afgasinrichting	2.1.52
53. Type van de afgasinrichting	2.1.53
54. Type van de afgasinrichting	2.1.54
55. Type van de afgasinrichting	2.1.55
56. Type van de afgasinrichting	2.1.56
57. Type van de afgasinrichting	2.1.57
58. Type van de afgasinrichting	2.1.58
59. Type van de afgasinrichting	2.1.59
60. Type van de afgasinrichting	2.1.60
61. Type van de afgasinrichting	2.1.61
62. Type van de afgasinrichting	2.1.62
63. Type van de afgasinrichting	2.1.63
64. Type van de afgasinrichting	2.1.64
65. Type van de afgasinrichting	2.1.65
66. Type van de afgasinrichting	2.1.66
67. Type van de afgasinrichting	2.1.67
68. Type van de afgasinrichting	2.1.68
69. Type van de afgasinrichting	2.1.69
70. Type van de afgasinrichting	2.1.70
71. Type van de afgasinrichting	2.1.71
72. Type van de afgasinrichting	2.1.72
73. Type van de afgasinrichting	2.1.73
74. Type van de afgasinrichting	2.1.74
75. Type van de afgasinrichting	2.1.75
76. Type van de afgasinrichting	2.1.76
77. Type van de afgasinrichting	2.1.77
78. Type van de afgasinrichting	2.1.78
79. Type van de afgasinrichting	2.1.79
80. Type van de afgasinrichting	2.1.80
81. Type van de afgasinrichting	2.1.81
82. Type van de afgasinrichting	2.1.82
83. Type van de afgasinrichting	2.1.83
84. Type van de afgasinrichting	2.1.84
85. Type van de afgasinrichting	2.1.85
86. Type van de afgasinrichting	2.1.86
87. Type van de afgasinrichting	2.1.87
88. Type van de afgasinrichting	2.1.88
89. Type van de afgasinrichting	2.1.89
90. Type van de afgasinrichting	2.1.90
91. Type van de afgasinrichting	2.1.91
92. Type van de afgasinrichting	2.1.92
93. Type van de afgasinrichting	2.1.93
94. Type van de afgasinrichting	2.1.94
95. Type van de afgasinrichting	2.1.95
96. Type van de afgasinrichting	2.1.96
97. Type van de afgasinrichting	2.1.97
98. Type van de afgasinrichting	2.1.98
99. Type van de afgasinrichting	2.1.99
100. Type van de afgasinrichting	2.1.100



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)