



## Mercedes-Benz C 200 d

EZ 12/2019 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 72.453km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 89\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                      |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>C 200 d [DE - Ca2 C 200 d EU6d-T, (Facelift) 2018 - 2019] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Roadster/Cabrio                         | FIN<br>W1K2054011F992260                                                             | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>72.453km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2027 / Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                 | Leistung<br>160 PS (118 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.597 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                               | Letzter Service<br>62.589km                                    | Letzter Service am<br>11/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>4                                                                           | Türen<br>2/3                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>12/2019                                        | Farbe<br>Grau                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>146g/km (WLTP)                                                     |                                                                | Kraftstoffverbrauch<br>5.6l/100km (WLTP) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 145                      | Beifahrertür             | 150                      |
| Kotflügel vorne links   | 115                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | -                        |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 160                      |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



# Technischer Zustand

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                   |
| Lenkung                     | Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen; |

## Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                                                             |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                                         | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                              |
| • Aktive Motorhaube                                                                         | • Anti-Blockier-System (ABS)                                 |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)                                                    | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide          |
| • Außenspiegel Wagenfarbe                                                                   | • Beckenairbag vorn (Pelvisbag)                              |
| • Design- und Ausstattungslinie Standard                                                    | • Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung        |
| • Einzelsitze hinten                                                                        | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                       |
| • Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)                      |
| • Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)                                               | • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz                    |
| • Feststellbremse elektrisch                                                                | • Fondsicherheits-Paket                                      |
| • Getriebe Automatik - (9-Stufen)                                                           | • Gurtbringer                                                |
| • Heckleuchten LED                                                                          | • Infotainment-System: Mercedes me connect                   |
| • Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik                                             | • Innenhimmel Stoff                                          |
| • Karosserie: 2-türig                                                                       | • Keyless Go Startanlage                                     |
| • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)                                                        | • Knieairbag Fahrerseite                                     |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)                                           | • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect |
| • Kopf-Airbag-System vorn                                                                   | • Kühlergrill Diamant-Optik                                  |
| • Lenkrad (Leder)                                                                           | • Lenkrad mit Multifunktion                                  |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem                                                                | • Modellpflege mit Code                                      |

- |                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Motor 1,6 Ltr. - 118 kW CDI KAT           | • Reifendruck-Kontrollsystem                              |
| • Reiserechner                              | • Rußpartikelfilter                                       |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor                         |
| • Scheinwerfer LED High Performance         | • SCR-System (AdBlue-Technologie)                         |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn               | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Tempomat                                  | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten             | • Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU                    |



## Sonderausstattung

---

- |                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Infotainment-Paket                           |
| • Komfort-Paket                                                             | • Metallic-Lackierung                          |
| • Park-Paket                                                                | • Sound-System                                 |
| • Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)                                    | • Smartphone integriert                        |
| • Media-Display                                                             | • Sitz-Komfort-Paket                           |
| • Sitzheizung vorn                                                          | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos






























## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Motorhaube (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)