



Mazda CX-30 Basis 2WD

EZ 06/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Schaltgetriebe | 75.276km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-30 Basis 2WD [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid EU6d, Basis 2WD, 2019 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN 3MVDM6WE60E301692	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.276km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.201km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2022	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(1 mm)



(1 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	260 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	145
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel grau
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- 8 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)	• Farbdisplay (8,8 Zoll)
• Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung	• Fensterzierleisten verchromt
• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer vorn
• Head-up-Display Advanced	• Heckleuchten LED
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Mild-Hybrid 90 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 90 kW)	• Multi-Commander
• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Notrufsystem	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2655 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL




Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.06.2022	7118	AIC00059 6	02	01	0090/06000	186
M1	AC		04395	-	1795	-
3MVDWGWE60E301692	18		1540	-	001395	-
MAZDA				00080		
DM			0134	001927	1927	
GWE			01020	00982		
6CWOAA			01020	00982		
			079	03750	067	
MAZDA CX-30			01300	0600	5	
MAZDA (J)				215/65R16 98H		
PZ. 2. PERS. BEF. B. 8 SPL.				215/65R16 98H		
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2018/1832AP					3	
EURO6:WLTP:AF/PI/CI: M, N1 I				e13*2007/46*2041*13		
HYBR. BENZIN/E				19.11.2021	X	GH583755
0008	36AP	01998				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.06.2022*						



oder 12 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt).			
Die Herstellergarantie oder die Deckung der Neuwagen Anschlussgarantie kann erlöschen, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden.			
Nächste fällige Wartung	Erwartet am	Spätestens bei	3. Wartung
	89201 km oder 05/01/2027	89201 km oder 05/01/2027 (je nachdem, was zuerst eintritt)	
Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Auto Bielein GmbH & Co. 05/01/2026	69201 km	40.000 km / 25.000 Meilen / 2. Jahr	Karosserie-Inspektion Innenraumfilter (Aktivkohle) erneuern
Joseph-Weiermann-Straße 2 DE - 96224 Burgkunstadt +4995723616			
MMD, Auto Bielein GmbH & Co. 27/05/2022	15 km		Übergabe-Inspektion
Joseph-Weiermann-Straße 2 DE - 96224 Burgkunstadt +4995723616			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)