

Opel

VIN: VXEYDG6F2RMA25776



Beschreibung




|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Kennzeichen      | Zulassungsdatum  | Laufleistung |
|                  | 06/12/2024       | 55507 km     |
| Farbe            | Jahr             | Polster      |
| -                | -                | -            |
| Anzahl der Türen | Anzahl der Sitze | Generation   |
| -                | -                | -            |

Bewertungsdetails



Bewertungsort  
Mosolf Etzin

Mängel

| #                                                                                   | Element                                    | Defekt      | Korrektur  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 001                                                                                 | Warnleuchte Motor                          | Defekt      | Prüfen     |
|  |                                            |             |            |
| 002                                                                                 | Windschutzscheibe / Vorne<br>Kamera : Ja   | Steinschlag | Akzeptabel |
| 003                                                                                 | Motorhaube / Vorne                         | Steinschlag | Akzeptabel |
| 004                                                                                 | Stoßfänger / Vorne Rechts<br>Lackiert : No | Gebrochen   | Ersetzen   |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <div>005</div> <div>Stoßfängerleiste / Vorne Rechts</div> <div>Lackiert : No / Verchromt : No</div> <div>Gebrochen</div> <div>Ersetzen</div> |
|    |    |    |                                                                                                                                              |
|    |    |    | <div>006</div> <div>Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts</div> <div>Typ Licht : Halogen</div> <div>Gebrochen</div> <div>Ersetzen</div>           |
|  |  |  |                                                                                                                                              |
|  |  |  | <div>007</div> <div>Querträger Kühler / Vorne</div> <div></div> <div>Defekt</div> <div>Ersetzen</div>                                        |
|  |  |  |                                                                                                                                              |
|  |  |  | <div>008</div> <div>Radhausschale / Vorne Rechts</div> <div></div> <div>Gebrochen</div> <div>Ersetzen</div>                                  |
|  |  |  |                                                                                                                                              |
|  |  |  | <div>009</div> <div>Unterfahrschutz / Vorne</div> <div></div> <div>Gebrochen</div> <div>Ersetzen</div>                                       |
|  |  |  |                                                                                                                                              |
|  |  |  | <div>010</div> <div>Tür / Vorne Links</div> <div></div> <div>Kratzer</div> <div>Akzeptabel</div>                                             |
|  |  |  | <div>011</div> <div>Türeinstieg / Vorne Links</div> <div></div> <div>Kratzer</div> <div>Lackieren</div>                                      |




|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    |    |                                                                                       |
| 012 | Dachhimmel / Vorne <sup>1</sup>                                                     | Fleck                                                                               | Reinigen                                                                             |                                                                                       |
|     |    |    |    |    |
| 013 | Seitenwand / Vorne Links                                                            | Delle                                                                               | Reparieren                                                                           |                                                                                       |
|     |    |    |    |    |
|     |   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 014 | Seitenwand / Links                                                                  | Delle                                                                               | Reparieren                                                                           |                                                                                       |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |  |
|     |  |  |  |                                                                                       |
| 015 | Zierleiste Seitenwand / Links<br>Lackiert : No / Verchromt : No                     | Fehlt                                                                               | Ersetzen                                                                             |                                                                                       |
|     |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 016 | Positionsleuchte / Links                                                            | Fehlt                                                                               | Ersetzen                                                                             |                                                                                       |

|                                                                                     |                                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                        |                         |
| 017                                                                                 | Kotflügelzierleiste / Hinten Links<br>Verchromt : No                   | Kratzer<br>Ersetzen     |
|   |                                                                        |                         |
| 018                                                                                 | Zierleiste Seitenwand / Hinten Links<br>Lackiert : No / Verchromt : No | Kratzer<br>Smart Repair |
|   |                                                                        |                         |
| 019                                                                                 | Säule / Hinten Links                                                   | Kratzer<br>Lackieren    |
|  |                                                                        |                         |
| 020                                                                                 | Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links                    | Kratzer<br>Lackieren    |
|  |                                                                        |                         |
| 021                                                                                 | Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links<br>Mit Fenster : No          | Defekt<br>Lackieren     |
|  |                                                                        |                         |
| 022                                                                                 | Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links                         | Keine<br>Ersetzen       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| 023 Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts<br>Mit Fenster : No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Delle Reparieren                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 024 Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keine Ersetzen                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| 025 Stoßfänger / Hinten<br>Lackiert : No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebrochen Ersetzen                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                      |
| 026 Ladenkasten komplett / Hinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kratzer Akzeptabel                                                                                                                                                   |
| 027 Dach / - <sup>2</sup><br>Sonnendach : No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Defekt Reparieren                                                                                                                                                    |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
| 028 Radkasten Abdeckung / Hinten Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fehlt Ersetzen                                                                                                                                                       |



|     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                     |                                                                                      |
| 029 | Innenverkleidung Laderaum / Rechts                                                  | Defekt                                                                              | Ersetzen                                                                             |
|     |    |    |    |
| 030 | Stoßfänger / Hinten Rechts<br>Lackiert : No                                         | Gebrochen                                                                           | Ersetzen                                                                             |
|     |    |    |                                                                                      |
| 031 | Seitenwand / Rechts <sup>3</sup>                                                    | Delle                                                                               | Smart Repair                                                                         |
|     |  |  |                                                                                      |
| 032 | Dachholm / Rechts                                                                   | Delle                                                                               | Reparieren                                                                           |
|     |  |  |  |
| 033 | Dachholm / Vorne Rechts                                                             | Delle                                                                               | Reparieren                                                                           |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
| 034 | B-Säule außen / Rechts                                                              | Kratzer                                                                             | Akzeptabel                                                                           |
| 035 | Tür / Vorne Rechts                                                                  | Delle                                                                               | Smart Repair                                                                         |

|                                                                                      |                                        |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
|    |                                        |           |           |
| 036                                                                                  | Türeinstieg / Vorne Rechts             | Kratzer   | Lackieren |
|     |                                        |           |           |
| 037                                                                                  | Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts | Gebrochen | Ersetzen  |
|     |                                        |           |           |
| 038                                                                                  | Kotflügel / Vorne Rechts               | Delle     | Ersetzen  |
|  |                                        |           |           |
| 039                                                                                  | Dach / Vorne                           | Kratzer   | Lackieren |
|   |                                        |           |           |

<sup>1</sup> Schimmelbildung  
<sup>2</sup> Dachstreben lose  
<sup>3</sup> Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |             |                                  |      |
|---------------|-------------|----------------------------------|------|
| Vorne Links   | GRIPMAX     | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| Vorne Rechts  | GRIPMAX     | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 5 mm |
| Hinten Links  | CONTINENTAL | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten Rechts | CONTINENTAL | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 6 mm |
| Hinten        | CONTINENTAL | 225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen | 8 mm |



Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige





Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Hinten



Warnleuchte Motor / Defekt



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Stoßfängerleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Nebelscheinwerfer / Vorne Rechts / Gebrochen



Querträger Kühler / Vorne / Defekt



Querträger Kühler / Vorne / Defekt






Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Radhausschale / Vorne Rechts / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Gebrochen



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer




Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Dachhimmel / Vorne / Fleck



Seitenwand / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Vorne Links / Delle






Seitenwand / Vorne Links / Delle




Seitenwand / Vorne Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt



Positionsluchte / Links / Fehlt



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer




Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer




Zierleiste Seitenwand / Hinten Links / Kratzer




Säule / Hinten Links / Kratzer



Säule / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Heckklappen / Kofferraumtürscharnier / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Defekt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Defekt



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Keine





Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Keine



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt



Dach / - / Defekt





Radkasten Abdeckung / Hinten Rechts / Fehlt



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Defekt



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Defekt



Innenverkleidung Laderaum / Rechts / Defekt



Stoßfänger / Hinten Rechts / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Delle



Seitenwand / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Dachholm / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts / Gebrochen



Außenspiegel elektrisch / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Dach / Vorne / Kratzer



Dach / Vorne / Kratzer